# ВЕДОИСТВЕННЫЕ НОРИН

технологического проектирования

свеклосахарных заводов

BHTTI 03-9I

Ton 2, r. 1

пинежокиоП

Перечень основных и вспомогательных отделений, зданий и сооружений свеклосахарного завода

Приведенный ниже перечень зданий и сооружений является примерным и уточняется при проектировании сахарного завода.

- І. Объекты основного производственного назначения.
- I.I. Производственные отделения корпусов I и 2: моечное отделение, диффузионное и жомоотжимное отделение, со-коочистительное отделение, фильтрационное, выпарная станция, продуктовое отделение, сахаросушильное отделение, сахароупаковочное отделение, отделение расфасовки сахара, известковое отделение.
  - 2. Объекты подсобного производственного и обслуживающего навначения.
- 2.І. Призаводской склад свеклы: автомобильные весы, сырьевая лаборатория, склад свеклы (кагатное поле), склад свеклы комплексно-межанизированный о плошадками многократного оборота, склад укрывочных материалов, склад свеклы железнодорожной доставки (бурачная), склад свеклы автомобильной доставки (бурачная), гидроразгрузка свеклы из вагонов, гидроразгрузка свеклы из вагонов, гидроразгрузка свеклы из вагонов.
- 2.2. Главный гидротранспортер: канал гидротранспортера, насосная станция свеклы, отделение очистки свеклы, эстакада гидротранспортера, здание пульсирующего шибера.
- 2.3. Склад известняка и твердого топлива: эстакада железнодорожная для разгрузки известняка и угля, склад известняка и твердого топлива, галерея конвейера, станция дробления и сортировки известняка и топлива, станция приготовления шихты.

- 2.4. Склад отжатого жома; галерея конвейера отжатого жома с пунктом отгрузки, склад отжатого жома, плошадка раздачи отжатого жома, автомобильные весы.
- 2.5. Склад мелассы: резервуары мелассы, насосная станция, резервуар раздачи мелассы, мелассопровод, автомобильные весы.
- 2.6. Склад упакованного сахара-песка: галерея конвейера, тоннель конвейера, склад упакованного сахара, склад мешкотары, склад расфасованного сахара.
- 2.7. Склад неупакованного сахара: галерея конвейеров, силос, элеваторная башня, здание вспомогательного оборудования, пункт отгрузки неупакованного сахара.
- 2.8. Здания и сооружения для производства и хранения гранулированного (сушеного) жома: отделение жомосушильное, жомогрануляционное; склад сушеного жома, склад гранулированного жома, галерея конвейера.
- 2.9. Склады разного назначения: производственных материвлов и запасных частей, химикатов, бумаги и упаковочных материалов, свеклосемян, кислородных и ацетиленовых баллонов, прирельсовый расходный сернистого ангидрида, соляной кислоты, формалина, химпрепаратов для обработки свеклы, гашеной извести, эстакады трубопроводов соляной кислоты, склады и сооружения строительно-ремонтного участка.
- 2.10. Комплекс пункта технического обслуживания машин: ремонтная мастерская с утепленными боксами для машин, открытая мойка с грязвотстойниками, склад с навесом, площадка для хранения машин, склад смазочных материалов, топливозаподвосный пункт.

### 2. II. Прочие здания и сооружения:

отделение стирки мешков и ткани, отделение пошива сектолов для фильтров и ремонта мешкотары, механическая мастерская,
двор механической мастерской, компрессорная станция сжатого
ноздуха, эстакада трубопроводов сжатого воздуха, зарядная станния, дымовая труба жомосушильного отделения, эстакада трубопронодов между ТЭЦ и корпусом I, инженерно-административный корпус,
галерея между корпусом I и административно-бытовым корпусом, галерея между корпусами I и 2, здание бытовых помещений для рабочих наружных работ, столовая (отдельно стоящая), пожарное депо,
проходной пост, пункт очистки обуви, сторожевая будка, уборная
отдельно стоящая, контрольно-пропускной пункт.

- 3. Объекты энергетического хозяйства: тепловая электростанция (промкотельная), топливное хозяйство (наименование отдельных узлов в зависимости от вида топлива — мазут, газ и уголь), резервуар конденсатов и химочишенной воды, склад соли и сульфата аммония, насосная станция, трансформаторная подстанция связи с энергосистемой, трансформаторные подстанции отдельных объектов, электрические сети линии электропередачи, связи.
- 4. Объекты транспортного хозяйства и связи: внутриплощадочные и подъездные железнодорожные пути, станция примыкания, станция "Заводская", автомобильные дороги, железнодорожные весы, стоянки автомобилей.
- 5. Объекты водоснабжения, канализации, теплофикации и газификации:

Сооружения промышленного водоснабжения.

- 5.1. Водоснабжение речной водой: комплекс водохранилищ, водозаборных сооружений, насосных станций и сетей.
- 5.2. Оборотные системы водоснабжения: номплекс очистных, охладительных, накопительных сооружений, отвалов, складов, напочных станций и сетей незагрязненных вод производственных корпусов I и П, ТЭЦ, незагрязненных вод компрессорной станции

сжатого воздуха, холодильной станции склада неупакованного сахара-песка, транспорторно-моечной воды, системы гидравлического удаления фильтрационного осадка, лаверной воды.

5.3. Сооружения противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения: комплекс водозаборных сооружений, водопроводно-очистных отанций, насосных станций, хранилищ воды, сетей пожаротущения и питьевого водоснабжения,

#### Сооружения канализации.

- 5.4. Сооружения канализации еагрязненных производственных сточных вод (П категории): сети, комплекссоружений кислых жомовых вод, комплеко офоружений искусственной биологической очистки, комплекс сооружений астественной биологической очистки.
- 5.5. Сооружения канализации бытовых сточных вод: сети, насосные станции, комплекс сооружений естественной биологической очистки.
  - 5.6. Сооружения канализации дождевых сточных вод.
- 5.7. Сооружения теплофикации: отопительные котельные, теплофикационные сети.
- 5.8. Сооружения газификации: газореспределительные стан-

Классификация объектов свеклосахарного производства но ответственности зданий и сооружений (в соответствии с "Пра-вилами учета отепени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций", утвержденными Постановлением Госстроя СССР № 41 от 19.03.81).

Перечень зданий, сооружений, отделений, помещений

Класс ответственности эданий и сооружений

Ι

\_

Моечное, свеклоперерабетывающее, сокоочистительное отпеления, фильтрационное, выпарная станция, продуктовое, сахаросушильное, сажароупаковочное, расфасовки, жомоотжимное, известновое, жомосушильное, жомогрануляционное отделения, галерея конвейеров мытой свеклы, отжатого жома с лунктами пересыпки и пунктом отгрузки жома. галерея и тоннель конвейера упакованного сахара еклап упакованного сахара, склад расфасованного сахара, склад неупакованного сахара силосного типа и здание вспомогательного оборудования к нему насосная станция свеклы, зарядная станция, склапы: кислородных и ацетиленовых баллонов, клора прирельсовый расходный, сернистого ангидрида, прирельсовый расходный, соляной кислоты, компрессорная станция, тоннель гипротранспортера, здание пульсирующего шибера, эстанады гидротранспортера, галереи конвейеров известняка и тверпого топлива, станции приготовления шихты, пробления и сортировки известняка и твердого топлива,

Π

2

эдания и помещения управления и обслуживающего назначения (управления, общественных организаций, культурного, учебного, общественного питания вправоохранения, санитарнобытовые, специального назначения, диспетчерские и шитовые системы АСУ ТП. ОАСУ, телефонная станция, жимико-технологическая лаборатория), пожарное депо, эстакады трубопроводов соляной кислоты, сернистого ангидрида, сжатого воздуха, пневмопровода сущеного жома; насосные станции: промводоснабжения, оборотных систем, противопожарно-хозяйственного водоснабжения, над артекважинами, здание водопроводно-рчиотной станции хозяйственно-питье--такиф и Келетиктево све кинежденоодов отов ров, доваторная), насосная П подъема, цех углевания, сооружение для повторного исполь--одов водтакиф инвимоди окрои идов кинваов проводно-очистной станции, водоприемный колодец на водозаборе, водонапорная башня, резервуар воды, плотина с водоваборными сооружениями, пруд-охладитель.

Сырьевая даборатория, пункт контроля качества овеклы, автомобильные весы, гидроразгрузка свеклы из вагонов и автотранспорта, насосная станция мелассы, склад мешкотары, отделение ремонта, стирки, сушки мешков пошива секторов для фильтров, склад химикатов (соды кальцинированной, карбамида, фосфатов, масла растительного, масла технического), склад производственных материалов и запасных частей, склад бумаги и материалов для упаковки, формалина, механическая мастерская, мастерская пункта технического Π

Ш

I

2

обслуживания машин, мастерская службы КИП и А, контрольно-пропускной пункт, сторожевая будка, склад и галерея конвейера гранулированного жома, склад свеклосемян, пункт технического обслуживания машин, склащы свеклы, укрывочных материалов, известняка и твердого топлива, гашеной извести, отжатого жома с плошалкой раздачи отжатого жома, склад меласон, склад хранения коагулянтов для водопроводно-очистной станции, насоснье станции загрязненных производственных сточных вод, кислых жомовых вод, очишенных сточных вод, бытовых сточных вод, дренажных вод у золоотвала, станция хлордоваторная, мезгоулавливатели, здание для бака хлорной воды, сооружения биологической очистки сточных вод, градирни, сборники для сточных вод различных категорий, брызгальный бассейн, быстроток аэроток, водоотводной канал, радиальный отстойник, отвал отстойник, временный отвал, отстойник-гидрозатвор, аэратор барботажный, золошлакоотвал.

m

Приложение 3 Рекомендуемое

Ориентировочное количество продуктов при производстве сакара-песка из сакарной свеклы. % к массе перерабатываемой свеклы

to the same and th	При возврате на преплефекацию					
	всей суспен- зии сока П сату- рации	всей	50 % сока 1 сату- рации	100 % ccka		
I	2	3	4	5		
Диффузионный сок	<b>I</b> 20	120	<b>I</b> 20	120		
Известковое молоко на преддефекацию	1,3	1,4	I,4	I,7		
Преддефекованный сок	129,2	I49,3	171,5	221,7		
Известковое молоко на основную дефекацию	7,4	7,3	10,2	9,9		
Дефекованный сок на I сатурацию	I36,6	156,6	<b>I</b> 81,6	231,6		
Сок I сатурации на выходе из сатуратора	135,1	155,I	I79,6	<b>22</b> 9,6		
Возврат на преддефекацию нефильтрованного сока I сатурации	_	20	50	100		
Нефильтрованный сок I сатурации после отбора возврата	135,I	135,1	129,6	129,6		
Сок I сатурации фильтрованный	I44,6	144,6	135,4	138,4		
Известковое молоко на пефекацию перед П сатурацией	2,91	2,91	-	_		
Сок П сатураци <b>и на</b> выходе из сатуратора	143,7	143,7	138,0	138,0		
Сок П сатурации перед фильтрованием (с учетом смывов с писковых фильтров сиропа)	I47,2	147,2	141,5	141,5		

		d <b>(Ne) (jag (glassys), jegs fr</b> a James av., pril. s		
<u> </u>	2	3	4	5
Возврат на преддефекацию сгущенной суспензии сока П сатурации	7,9	7,9	b i	f⊷r
Нефильтрованный сок П сатурации после отбора возврата	139,3	139,3	141,5	141,5
Сок II сатурации фильтро- ванный с учетом расхода сока на смыв осадка с дисковых фильтров	138,8	139,8	141,0	141,0
Сок П сатурации фильтро- ванный после расхода сржа на смыв дисковых фильтров	135,3	135,3	137,5	I37,5
Сок П сатурации на клеровку	6,8	6,8	6,8	6,8
Сульфитированный сок	128,5	128,8	130,7	130,2

### Приложение 4 Рекомендуемое

# Количество и состав продуктов при работе по трехпродуктовой схеме с аффинацией сахара последней кристаллизации

Исходные данные	% R	M8008	OBSKAN	
Содержание сахара в стружке		17,50		
Сопержание сахара в соке 2 сатурации		10,80 88,16 57,30 91,30 50,00 92,00 81,00		
Доброкачественность сока 2 сатурации		88,16		
Содержание сажара в сиропе		57,30		
Потеря сахара в производстве		0,80		
Доброкачественность утфеля І крусталлизации		91,30		
Содержание кристаллов в утфеле І кристаллизации		50,00		<b>1-4</b>
Содержание сухих веществ в утфеле I кристаллизации		92,00		Ö
Доброкачественность межкристального оттека утфеля І криста	Л.	81,W		٦
Содержание сухих веществ в разбавленном I оттеке утфеля				
і кристаллизации Пображана проделжения		₩, œ,		
Доброкачественность утфеля последней кристаллизации Солеожание сухих веществ в сваренном утфеле		02,50		
Tobologist up of with nome of a n one bottom l'impose		23,55		
Доброкачественность нормальной мелассы Содержание сухих веществ в заводской мелассе		85,00		
Норма расхождения между доброкачественностью меласс		75,00 78,00 93,50 57,55 82,00 1,00		
Содержание сухих веществ в аффинационном утфеле		90,00		
Содержание сухих веществ в клеровке		65,00		

## nn	Наименование	Кол-во к	Состав, % к массе свеклы		Состав, % к массе продукта		9	
		MRCCO CBCKJIH	сужие в-ва	сахар	не- сахвр	сухие в-ве	caxap	Дб
<u>I</u>	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сок на клеровку	7,7513	0,9496	0,8371	0,1124	12,2504	10,8000	88,160
2	Клеровка сахара <b>утфеля промету-</b> точной кристалли <b>зации</b>	10,4258	<b>6,7</b> 768	6,3894	0,3874	65,0000	6I,2845	94,283
3	Клеровка аффинированного сахара	9,9054	6,4385	6,2402	0,1983	65,0000	62,9980	96,919
4	Клеровка (сумма клеровок)	20,3311	13,2152	12,6296	0,5857	65,0000	62,1193	95,568
5	Сироп	27,6839	17,9932	15,8629	2,1304	64,9954	57,3000	88,160
6	Сироп с клеровкой	48,0164	31,2035	28,4924	2,7161	64,9954	59,3389	91,297
7	Утфель I кристалли <b>зации</b>	33,9212	31,2075	28,4974	2,7151	92,0000	83,9960	91,300
8	Первый оттек утфеля I кристаллизации	13,8466	11,6079	9,5185	2,0894	83,8323	68,7425	82,000
9	Первый оттек утфеля на уваривание	11,1129	9,3162	7,6393	I,6769	83,8323	68,7425	81,999
10	Первый оттек утфеля на уваривание утфеля последней кристаллизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Первый оттек утфеля на І аффинацию	2,7337	2,2917	I,8792	0,4125	83,8323	68,7425	81,999

Продолжение приложения 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9
12	То же, разбавленный	3,0556	2,2917	I,8792	0,4125	75,0000	61,5000	82,0000
13	Второн оттек утфеля І кристаллиз.	7.996I	5,997I	5,4054	0,5916	75,0000	67,6010	90,1346
14	Сахар-песок	13,6216	13,6025	13,5685	0,0340	99,8600	99,6103	99,7500
15	Утфель промежуточной кристаллизации	16,4632	15,3133	<b>I3,044</b> 8	2,2686	93,0156	79,2359	85,1857
IS	Утфель промежуточной кристаллизации на узализание утфеля последней кристалли	a a. 4,3425	4,0392	3,4408	0,5984	93,0156	79,2358	85,1855
	Стреть пложеженовых воистализации во предуставленией воистализации	12,1813	11,2741	9,6039	I,6702	92,5529	78,8419	85,1857
<u></u>	Эттел утфест примежуточной кристаллиз.	5,7139	4,9857	3,6451	I,3406	87,256I	63,7935	73,1106
1=	<u> Датар герева примежуючной кристалииз.</u>		6,2884	<del>-</del>	0,3295	97,6596	•	94,7595
ZI FF	Виденны утрель последней кристаллив.		12,2431	-	2,6935	93,5000	•	78,0000
<b>=</b>	To ma, uprtyvýjyzyemsk	13,6729	12,2431	•	2,6935	89,5424	•	78,0000
22	Menacca	6,5114	5,3393		2,2078	82,0000	-	58,6500
23	Сахар утфеля последней кристаллиз.	7,1615	6,9037	-	0,4857	96,4000	~	92,9653
24	<b>А</b> ффинационный утфель	10,2171	9,1954	8,2973	-	90,0000	•	90,2325
25	Аффинационный оттек	4,0764	3,2181	2,4637	-	78,9458	•	76,5560
26	<b>Афф</b> инированны <sup>й</sup> сахар	6,1408	5,9773	5,8336		97,3379	-	97,5958
27	Фильтрованный сульфитированный сок	154,6296	I8,9428	<b>I6,</b> 7000	2,2428	12,2505	10,8000	88,1600

Дим гени, восе Мил. вение ус

### Режим работы и количество продуктов производения

Наименование норматива				Един. изм.	Horma
	I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	3	A
I.	Количество жома	CKNX	тежнологиче- : расчетов и етое оборудо- я и сорружений	% k Maqq <del>e</del> Cberjih	Oubonummay the de
2.	Откачка диф- фузионного сока	ycta	типов Новки Каконные	TO me	120
3.	Количество продуктов, возвращае- мых в преддефе- катор	Hook Hook Il ca	внзии сока турации, льтрованно- ока гурации	TO THE	В соответствии с технологическим регламентом ком бинированной сжи- мы холопно-гори- чей очистки диф фузионного соко к усовершенотво- ванными процес- сами (Инструкция,
4.	Количество активной извести СаО	C: R: Q: Q: P: H:	о типовой хеме очист— и диффузи— нного сока асход СаО а дефеко— атурацию:		
		a '	) на предде- фекацию	TO TO	0,2-0,35
		đ)	оуна основную имлахефед	TO RE	1,2-2,0
		B	на дефекации перед II сату- рацией	TO 76	0,4-0,7
			A KSPECTROBA- 4e:		

	2	3	4
	а) транспортерно- моечной воды	% к массе свеклы	0,II-0,25 (уточняется расчетом)
	б) лаверных вод	то же	0,02-0,05 (уточняется расчетом)
	<b>в)</b> на обработку склада свеклы	TO ME	0,1-0,2 (уточняется расчетом)
. Количество нанестково- го модока	а) на очистку диффузионного сока, плот- ностью I,19 т/м3	TO THE	принимать равным пяти- кратному рас ходу активно извести СаО
	б) на известко- вание транс- портерно-мо- ечной вопы, плотностью I,19 т/мЗ	TO WE	из расчета 2л извест- кового молов на ІмЗ оборо ной воды
	в) на известко- вание лаверных вод, плотно- стью I,19 т/м3	TO ME	из расчета 2 л известко вого молока на I м3 обор ной воды
	г) на обработку плошади для складирования свеклы, плот- ностью I,03-I,05 т/м3	TO WE	из расчета 5 л известко вого молока на I м2 обра батываемол площади (или 2 т извести- пушонки на I га площади
	д) на обработку повержности кагатов, плотностью I,073 т/м3	TO THE	из расчета І л известко- вого голока на І т загс- чемваниват свеклы
Содержание СО <sub>2</sub> в сату-	-	-	28-35 %
газе рационном			

Продолжение приложении в

	i		2	3	4
_	Количество Коменского Коменского Коменского	a)	на I сату- рации	% к массе свеклы	2,0
		Ø)	на П сату- рации	эж от	0,5
		в)	на вакуум- фильтрах	то же	2,0
		r)	на сульфи- тации сока	TO ME	0,25
		д)	на сульфи- тации сиропа	TO WE	0,15
		e)	то же, конденсата	TO MB	0,15
5,	Распределе-	на	: кэтоплавал		
	ние промо <b>ев</b> с вакуум- фильтров БОУ-40-3- <b>Т</b> О БШУ-40-3-2 <b>М</b>	a)	B COR	то же	7,5
		ძ)	остается в осадке	то же	5,5
	Bex1119-80-3,75 Bex1119-40-3	a)	B COR	TO MB	16,5
	PCXIII-40-3	<b>б</b> )	остается в осацке	TO ME	5,5
9,	Количество серы	5	я получения О <sub>2</sub> для сульфи-		
		`	рования: эка	то же	0,02
					0,015
			иропа	TO TO	0,010
		H	идов Конакетвти з диффузию	то же	0,015
10,	Количество сжиженного ангидрида	Дл: Ци	н сульфита- И		
	серы	CO	Ka.	то же	0,04
		сиј	ропа	то же	0,03
		EO;	гательной цы	то же	0,03

						`
EP +4 +4	I	2			3	5
II.	Количество фильтрован- ного сока П сатурации, направляемо- го на смыв осадка с ди- сковых фильт- ров сиропа	qn aq	льтры сиропа и смыве об- тным потоком ка	1	б к массе свеклы	3,5
12.	Количество фильтраци- онного осад- ка с содер- жанием сужих веществ 50 %		при общем ко-личестве СаО израсходован-ном на очист-ку сока:  I,О I,25 I,50 I,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 при расчете оборудования и площади складов осад-ка,общее ко-личество осад-ка определять как сумму ко-личества осад-ка по настоя-щему пункту и количества фильтрационных порошков изра-сходованных порошков изра-сходованных порошков изра-сходованных пои фильтрационных порошков изра-сходованных порошков изра-	9 9 9 9		4,57 5,47 6,36 7,25 8,14 9,04 9,93 10,82 II,72
			ка определять как сумму ко-личества осад-ка по настоя-шему пункту и количества фильтрационных порошков изра-			

-		<u> </u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	A
	I	2	3	<b>()</b> <del>Marina Maria Maria</del>
13.	Количество фильтраци- онного по-	Фильтры дисковые для сиропа:		
	рошка,рас- ходуемого на фильт-	а) намын на І шикл (в слое)		
	рование			A 0 TA
		кизельтур	жг/м2 	0,8-1,0
		перлит	TO TO	0,6
		б) добавка к продукту (в смеси)		
		кизельгур	% к массе свеклы	0,015
		перлит	то же	0,005
I4.	Количество транопор- терно-моеч- ного осадка	Для расчета соо- ружений I-й сту- пени механической очистки транспор- тернс-моечной во- ды и плошади отвала	то же	Принимать по п. 3.23 настоя- ших Норм
15.	Нормы потерь свекломассы и сахара в производстве при хранении и транспор-тировке	Для технологиче- ских расчетов и расчетов оборудо- вания и сооруже- ний	TO WE	Определять по действующим "Методическим ука- заниям по нормиро- ванию потерь све- кломассы, сахара и содержания саха- ра в мелассе в свекло сахарном производстве" "Предельно допу- стимые величины потерь свекломас- сы сахара и содер жания сахара в мелассе в свекло- сахарном произ- водстве"
16.	Загрязнен- ность свеклы перед свекло- мойкой	TO me	TO RE	0,9

17. Количество жома для технологических расчетов и расчетов оборудования и сооружений.

17.1. Выход свещего жома, % к массе свеклы, принимать для диффузионной установки типа:

где СВ<sub>св. ж.</sub> - начальное содержание сухих веществ в свещем жоме, % к массе жома.

17.2. Выход откатого жома (до содержания сухих веществ 12 % включительно), % и массе свекин:

A<sub>0. M.</sub> = 
$$\frac{\text{CB}_{\text{CB.M.}}(100\text{-Ho}).a_{\text{CB.M.}}}{\text{CB}_{0. M.} \cdot 100}$$
,

rде

а св. ж. - выход свежего жома, % к массе свеккы;

СВ<sub>св.ж.</sub> - начальное содержание сухих вецеств в свежем жома, % к массе жома;

СВ<sub>о.ж.</sub> - содержание сухих веществ в отжатом жоме, % к массе жома, принимать по паспортным данным прессов;

П<sub>с</sub> – потери сухих веществ при отжиме, % от начального содержания сухих веществ в свежем жоже.

Нормативы. а св.ж., СВ св.ж. принимать по п. 17.1

Содержание сухих веществ в отжатом (СВ о.ж.) или прес- сованном (СВ п.ж.) жоме, ж к массе жома:	Потери сухих вешеств при отжиме (По) или пресоовании (Пп), % от начального содержа- ния сухих веществ в жоме:				
12	7,68				
<b>I</b> 5	14,23				
19	19,83				
20	20,73				
22	22,04				
25	23,73				

I7.3. Выход прессованного жома (с содержанием сухих веществ свыше I2 %), % к массе свеклы:

$$A_{\Pi, \pi_*} = \frac{CB_{CB, \pi_*} (IOO-\Pi_{\Pi}). a cb.\pi.}{CB_{\Pi, \pi_*} .IOO}$$

ічне в св.ж. - выход свежего жома, % к массе свеклы;

СВ св.ж.- начальное содержание сухих веществ в свежем жома, % к массе жома;

СВ п.ж. - содержание сухих веществ в прессованном жоме, % к массе жома, принимать по паспортным данным прессов;

Пп - потери сухих веществ при прессовании, % от начального содержания сухих веществ в свежем жоме.

Нормативы. а св.ж.; СВп.ж.; СВсв.ж.; Пл принимать по п. 17.1 ж 17.2.

17.4. Выход сухого жома, % к массе свеклы:

где а св. ж. - выход свежего жома, ж к массе свеклы;

СВсв.ж. - содержание сухих веществ в свежем жоме, % к массе жома;

СВс.ж. - содержание сухих веществ в сушеном жоме, % к массе жома;

Пп - потери сухих веществ при прессовании, % от начального содержания сухих веществ в свежем жоме;

Пс - потери сухих веществ при сущении, % к массе сухих веществ в свежем жоме.

Нормативы. а св.ж.; СВсв.ж.; Пп принимать по п. I7.I и I7.2 СВс.ж. = 88% Пс=3%.

Приложения () Спрадочное

# Примерные расходы и параметры сжатого воздуха по потребителям сахарного завода

Потребители сжатого воздуха	Давление воздуха	расход Воздуха	Длитель- Ность цикла	Сродим! расход роздуха
	МПа	за I цикл м3/цикл	мин.	на I аппарат нм3/мин.
I	2	3	4	5
Центрифуги I продукта с загрузкой ротора 0,66 т типа ФИН-1251Л-02	8,0	0,015	3,5	•
с загрузкой ротора 0,75 т типа ФИН-1251Л-03	0,8	0,035	3,5	_
с загрузкой ротора I,О т типа ФИН-1251Л-07	0,8	0,023	3,5	-
Центрифуги П продукта при 3-х кристаллизаци- онной схеме				
с загрузкой ротора 0,66 т типа МИ-12511-03	0,8	0,015	8,0	•
Пентрибуга аббинацион- ной массы с загрузкой ротора 0,66 т типа ФПН-1251Л-0,3	0,8	0,015	8,0	-
Центрифуга непрерывного действия для П-го, Ш-го продукта и аффинационной массы типа фПИ-1321K-OI	0,8	-	-	0,000084
Центрифуги Ш-го пропунта с загрузкой ротора 0,66т типа МИ-125LI-03	0,8	0,015	14	_
Центрифуга П пропукта при 2-х продуктовой схеме с вагрузкой ротора 0,66 т типа ФИН-1251Л-03	0,8	0,015	14	_

(III) the que yes see hower, we assess the sea on the set on the first one or see on the second on the second on the				
	2	3	4	5
Подъемник свеклы комби- нированный гидропневма- тический				
РЗ-ППЖ-6	0,3	-	-	60
P3_1111#_3	0,3	~		48
Ополаскиватель свеклы	0,6	-		1,0
Свеклорезка центробеж- ная (на обдувку ножей)	0,8	<b>24</b>	_	12,0
Смеситель суперкавита- ционный				
DI-UCK-3	0,8	-	-	5,83
MI-UCK-6	0,8	-	-	II,66
Линия фасовки сахара- песка в пакеты I кг А5-АЛА	0,6	<b>-</b>	-	0,92
Весы для <b>сахара</b> порционные	0,4	-	_	0,05
Средства и сис <b>темы</b> КИП и автом <b>ат</b> ики	0,6-0,8	-	-	0,3-0,4 нм3/мин. на 100т свеклы

- Примечание. I. Общий расход сжатого воздуха на центрифуги периодического действия определяется исходя из количества центрифуг и графика их работы (по группам).
  - 2. При расчете расхода сжатого воздуха на все свеклорезки следует исходить из количества одновременно работающих свеклорезок, обеспечивающих требуемую производительность завода.

Прилошение 7 Обязательное

# Расход вспомогательных материалов на пареработку свеклы (для выполнения технико-экономических расчетов и проектирования складов)

Наименование материальных ресурсов	Стандарт	Единица изкерения	Расход	Примечание	•
I	2	3	4	5	•
					23
I. Натр едкий технический	ГОСТ 2263-79				
<ul> <li>для активации поли- акриламида (100 %)</li> <li>(для эаводов обору- дованных отстойни- ками)</li> </ul>		кг/I 00 <b>0т</b> перераба- тываемой свеклы	2,4	Инструкция по ведению технологического про- цесса свеклосахарно- го производства.	
<ul> <li>для шелочения котлов</li> </ul>	-	TO MO	0,7		

	I	22	3	4	5	_
2.	Сода кальцинированная техническая	FOCT 5100-73				<del></del>
	- для очистки выпар- ной установки		кг/1000 т перераба— тываемой свеклы	-	Инструкция по тепло- техническому режиму и тепловому контролю свеклосахарного завода	
	- для очистки диффу- зионного сока	-	TO 188	50	-	
	<ul> <li>для щелочения котлов</li> </ul>	<del></del>	TO THE	3,0	<del>-</del>	24
3.	Сера техническая	ГОСТ 127-76 (СТ СЭВ 1417-78)				
	<ul> <li>для обработки пита- тельной воды, сульфи- тирования сока и сиропа</li> </ul>		TO 203	220	-	
4.	Тринатрийфосфат	<b>FOCT 20I-76</b>				
	- для очистки диф- фузионного сока		TO ME	100	-	
	- для щелочения котлов		To me	0,7	-	

I	2	3	4	5
- для умягчения котло- вой воды	-	кг/I 000 т перераба- тываемой свеклы	1,0	_
Фильтровальные ткани				
- для фильтрования соков и сиропа		м/1000 т перераба- тываемой <u>свеклы</u> м2/1000 т перераба- тываемой свеклы	-	Рассчитывается в соот- ветствии с "Инструкци- ей по нормированию рас хода фильтровальных тканей в сахарном произ- водстве"

### 6. Известняковый камень

**ТУ** карьеров

- для обработки подкагатных плошадок свеклы при укладке кагатов % к массе перерабатываемой свеклы Paceursassum i interestation of Elements.

Paceurs in interestation of Elements.

	<u> </u>	2	3	4	5	-
	~ для известкования транспортерно- моечных вод		% к массе перераба- тываемой свеклы	-	Рассчитывается в соот- ветствии с "Временной инструкцией по норми- рованию расхода изве- стняка в сахарной промышленности"	
	- для очистки диф- фузионного сока	-	to me	-	то же	
7.	Натриевая соль гидра— эида малеиновой кис- лоты (ГМК-ра,)	ТУ 6-09-33-03-73				26
	- для обработки свек- лы при укладке ее на хранение		кг/I000 т хранимой свеклы	40,0	Инструкция по приемке, хранению и учету сахарной свеклы.	
8.	KCT-I	ту 113-03-19-1-85				
	- препарат для обра- ботки свеклы при укладке се на хранение		кг/I000 т хранимой свеклы	<b>100-1</b> 50	Указания по применению препаратов КСД-I и картоцида при хранении сахарной свеклы.	

Продолжение приложения 7

	I	2	3	4	5
9.	Картоци <b>д — для обра—</b> ботки <b>свеклы при</b> укл <b>адке ее на хране—</b> ние	т <b>у 113-04-22</b> 7-80	кг/I000 т хранимой свеклы	10,0	Указания по применению препарата КСД-I и картоцида при хранении сахарной свеклы.
	– для обр <b>аботки свек-</b> лы пр <b>и укладке на</b> хранение		кг/I000 т хранимой свеклы	400,0	Инструкция по приемке, хранению и учету са- харной свеклы.
10.	Панель рулонная	TY 18.1.YCCP 222-77			
	- для укры <b>тия сахарной</b> свеклы в <b>кагатах</b>		м2/1000 т жранимой свеклы	-	Рассчитывается в соот- ветствии с "Инструкци- ей по приемке, хране- нию и учету сахарной свеклы"
II	Камышитовые и соло- менные маты				
	- для укры <b>тил свеклы</b> в ка <b>гатах</b>	_	TO 102	-	то же

	I	2	3	4	5
2.	Шпагат из <b>лубяных</b> волокон	FOCT 17308-71			
	- для ремон <b>та мат</b>		г/м2 поверх- ности мат	40,0	"Инструкция по приемке хранению и учету сахарной свеклы"
3.	Карбамидоформаль- дегидный пенопласт				
	- для укрыт <b>ия свеклы</b> в кагат <b>ах</b>		м2/I000 т хранимой свеклы	~	Рассчитывается в соот- ветствии с "Инструкцие! по применению карбами- доформальдегидного пенопласта в пищевой промышленности"
3.	I. Компоненты для изго- товления КФ-пенопла- ста при толщине укрытия О,І м	FOCT 14231-78			
	- смолы карбамидо- формальдегидные		кг/м2 укры- тия кг/1000 т хранимой свеклы		TO ME
	- кислота ортофосфор- ная термическая	FOCT 10678-76E	мг/м2 укры— тия кг/1000 т хранимой свекии	-	TQ XE

I	2	3	4	5	_
- пенообразователь	ТУ 6-14-126-77 или ТУ 6-14-508-80	кг/м2 укрытия кг/1000 т хранимой свеклы	-	Рассчитывается в соответствии с "Инструкци- ей по д эм- снию кар- момидоформиты дегидного пенопласта в пищевой промышленности	
I4. Шпагат увязочный из капроновых нитей	TY 17-PC4CP 40-4990-77				
— изготовление сеток для проб свеклы в кагатах		г/1000 т хранимой свеклы	125	Инструкция по приемке; хранению и учету сахарной свеклы	29
15. Известь хлорная	FOCT 3118-77				w
— для обработки мытой свеклы		кг/1000 т перераба- тываемой свеклы	150	"Инструкция по ведению технологического про- цесса свеклосахарного производства".	
16.Гипохлорит натрия	POCT 11085-76				
— для дезинфекции мытой свеклы		TO RE	200		

# Продолжение таблицы 7

I	2	3	4	5	
17. Хлор жидкий					
- для дезинфекции оборотных вод I категории		кг/1000 т перераба- тываемой свеклы	10	Отчет ВНИИСП  В 0.01.329.53.71  "Исследовать биологи- ческие качества и разработать методы дезинфекции вод I и П категории для пов- торного использования"	5
- для дезинфекции транс- портерно-моечных вод П категории		TO RE	35	TO THE	
- для дезинфекции про- изводственных сточ- ных вод 🏿 категории		TO ME	40	TO THE	33
18. Формалин технический	ГОСТ 1625-75 (СТ СЭВ 2337-80)				
- для стерилизации сокостружечной смеси		то же	150	Инструкция по ведению технологического про- цесса свеклосахарного производства	

Продолжения приложения 7

	<u>I</u>	2	3	4	5	_
19.	Совпсток	ту 18-17-13-79				
	- для гашения пены дифузионного сока		иг/1000 т перераба- тываемой свеклы	10	Инструкция по ведению технологического про- цесса свеклосахарного производства.	
20.	Суперфосфат двойной гранулированный	POCT 16306-80E				
	- для подготовки питательной воды		TO NO	300	TO me	31
2]	Полиакриламид	TY 6-01-1049-81				
	- для улучшения седи- ментации осадка сока I сатурации на заво- дах,оборудованных отстойниками		TO ME	12 (в рас- чете на 100%- ное вещест- во)	TO ME	
22.	Олеиновая кислота	POCT 10475-75				
	- для активации полиакриламида		то же	1,2	TO TE	

	I	2	3	4	5	
23.	Кислота соляная син- тетическая техническая	FOCT 857-78				
	- для очистки выпарной установки		кг/I000 т перераба- тываемой свеклы	-	Рассчитывается в соответствии с Инструкцией по теплотехническому режиму и тепловому контролю свеклосахарного производства.	
	- для очистки тепло- обменной аппаратуры	_	TO THE	25	-	ĸ
	- для очистки паровых котлов	-	TO WE	52	-	
24	Интибитор IIE-5	TY <b>BY-1</b> 7-53.			Рассчитывается в соот-	
	- для ингибирования кислотной коррозии при очистке тепло- обменной аппаратуры		TO TO	-	ветствии с "Инструкци- ей по нормированию расхода вспомогательных материалов в свеклоса- харном производстве".	:
25.	Поверхностно-активные вещества (ацетомоно-глицерид стеариновой кислоты, АМГСК-100)	TY 18-2/9-74				
	<ul> <li>для интенсификации процесса кристалли- зации и центрифуги- рования</li> </ul>		1003	-	Временная инструкция по применению поверх- ностно-активных веществ при уваривании утфелей.	<b>;</b>

	1	2	3	4	5
26.	Перлит	ту 480-1-79-78			
	- для фи <b>льтрования</b> сиропа		кг/I000 т перераба- тываемой свеклы	300	Отчет ВНИИСПа "Иссле- дование эффективности использования различ- ных фильтровальных порошков в свеклоса- харном производстве"
27.	Кизельтур	OCT 18-169-74			
	- для фильтр <b>ования</b> сиропа		TO ME	500	Отчет ВНИИСПа "Иссле- дование эффективности использования различ- ных фильтровальных порошков в свеклоса- харном производстве"
28.	Масло растительное (подсолнечное)	ГОСТ 1129-73			
	- для пеногашения		то же	1,5	-
29.	Жир технический жизотный	FOCT 1045-73			
	- для пен <b>огашения</b>		то же	25	~

I	2	3	4	5	-
Пряжа (нити) хлопчато- бумажная кардная одно- ниточная и крученая для технических целей (пряжа 29/4/3)	roct 15958-70				
- для пошива салфеток:					
- фильтров ФИЛС I сатурации		кг/I 000 т перераба- тываемой свеклы	190	Отчет ВНИИСП  # 41.78.31  *Разработать проект норм расхода ниток на пошив холста на вакуум-фильтры и фильтровальных мешоч- ков на дисковые фильтры	34
- дисковых фильтров сока I сатурации			320		
- вакуум-фильтров			800		
- дисковых фильтров сока П сатурации			120		
- дисковых фильтров контрольной фильт- рации			240		
- дисковых фильтров сиропа			240		
контрольной фильт- рации - дисковых фильтров					

I	2	3	4	5
31. Нить капроновая для технических целей	ГОСТ 15897-79			Orver BHUNCH # 41.78.31
- для пошива салфеток:		кг/1000 т перераба-		"Разработать проект норм расхода ниток на пошив холста на ваку-
- фильтров <b>ФИЛС</b> 1 сатурации		тываемой свеклы 280 270	пошив колста на ваку- ум-фильтры" и фильт- рующих мещочков на дисковые фильтры".	
- дисковых фильтров сока I сатурации				
- дисковых фильтров сока П сатурации			110	
- вакуум-фильтров			60	
<ul> <li>дисковых фильтров контрольного фильтрования</li> </ul>			190	
- дисковых фильтров сиропа			190	
32. Нить хлопчатобумажная особопрочная 00	FOCT 6309-80	TO RE		TO ME
- для пошива салфеток:				
- дисковых фильтров сока I сатурации			320	

I	2	3	4	5
- дисковых фильтров сока П сатурации		,,,,,	120	
- вакуум-фильтров			60	
- дисковых фильтров контрольного фильтрования			240	
- дисковы <b>х филь</b> т <b>ров</b> сиропа			240	
Реагенты, используемые в ТЭЦ		кг/1000 т перераба- тываемой свеклы		Данные приведены для заданных исходных данных
А. Для приготовления умяг- ченной воды и коррек- ционной обработки кот- ловой воды				
I. Поваренная соль (хлористый натрий)	CTY 43-717-65	TO WE	117,0	I. Инструкция по вод- ному химическому режиму паровых котлов ТЭЦ и псо- мышленных котель- ных свеклосахарных заводов.

### Продолжение приложения 7

1	2	3	4	5_	
2. Аммиачная селитра или сульфат вымония (аммоний сернокислый)	FOCT 9097-74 FOCT 10873-73	кг/1000 т перераба— тнаасмой	470	2.	Справочник химика- энергетика, т.І. "Энергия",М. 1972
3. Сернокислый алюминий технический	roct 12996-67	CBERMM	13,3	3.	Химические очистки теплоэнергетичес- кого оборудования под редакцией Моргуновой, вып. 2,
4. Известь техническая	roct 9179-59	TO ME	235,0		"Энергия", М. 1978.
5. Трилон-Б	TY NXII 4182-54	TO THE	0,57	4.	Руководящие указа-
6. Сульфоуголь	<b>FOCT 56-96-74</b>	TO me	3,6		ния по предпусковой химической очистке
7. Катионит КУ-2	MPTY 6-05-903-65	TO me	3,4		теплоэнергетическо- го оборудования
Б. Для химической очистки паровых котлов					
I. Фторид-бифторид аммония технический	TY 113-08-544-82	TO RE	15,2		
2. Трилон-Б	TY MXII 41-82-54	TO ME	2,8		
3. Ангидрид малеионо- вый технический	FOCT 11153-75	TO ME	2,0	-	
4. Гидроксиламин	TV 6-09-2448-72	TO ME	3,0	_	

Продолжение приложения 7

1	2	3	4	5
о. Ингибиторы кислотной коррозки металлов				
а) каптакс	ГОСТ 739-74	TO THE	0,05	-
б) катапин		TO ME	0,5	-
в) уротропин технический	TOCT 1381-73	TO RC	1,4	<del></del>
г) "Уникол" IIB-5	TY EV-17-53	TO ME	0,7	-
д) СП-7 или ЛСП-10	CTY 12_10-302-64	TO ME	0,5	-
5. Нитоит натрия	-	TO ME	1,4	-
3. Для шелочения котлов				
адов квнивиммА	FOCT 9-67	TO ME	I,4	
7. Для химконтроля за качеством питачельной воды		то же	-	<del></del>

I	2	3	4	5	<del>-</del>
I. Кислота серная техническая	roct 2184-77	кг/I000 т перераба- тываемой свеклы	0,8		
2. Спирт-ректификат этиловый	FOCT 5962-77	TO ME	0,1	-	
Тароупаковочны	матерлали				39
I. Мешки для упаковки сахара-песка масса 50 кг	roct 8516-78	er./T	20	"Инструкция по нор- мированию расхода тароупаковочных ма- териалов, бумаги, картона для фасов- ки и упаковки сахара".	
2. Мешки бумажные для упаковки сахара— -песка масса 40 кг	roct 2226-75	" <b>-</b>	25	_ <sup>#</sup> _	

	I	2	3	44	5	
Į. V	Мешки-вкладыши из полиэ- гиленовой пленки для гпаковки сахара-песка, гасса 50 кг	ту 6-05-1189-81	mt./r	20	"Инструкция по норми- рованию расхода таро- упаковочных материа- лов, бумаги, картона для фасовки и упаков- ки сахара".	
	шики из гофрированного картона для упаковки:	FOCT 13511-84	<u>шт. /т</u> м2 т		"-	
4	1. I. Сахара-песка в поли- этиленовых пакетах массой I,О кг					40
	в яшик № 44 масса 18 кг	_*	_#-	<u>55,6</u> 43,0	<sup>H</sup>	
4	1.2. Сахара-песка в паке- тах массой I,0 кг в яшик № I6, масса I6 кг	<sup>ti</sup>	-# <u>-</u>	<u>62,5</u> 48,5	_ <sup>††</sup>	
9 9	Нитки крученые капроно- вые технические для вашивания мешков с вахаром-песком массой 50 кг	TY 17-04-21-84	г/т	40	<sup>#</sup>	

### Продолжение приложения 7

~-	I	2	3	4	5
6.	Нить хлопколавсановая кардная крученая, структуры 50 текс × 10 пнев-момеханического способа прядения, технического назначения	TV 17-02-15-85	7/7	50	"Инструкция по норми- реванию расхода таро- упаковочных материалов, бумаги, картона для фа- совки и упаковки сахара".
	Нитки хлопчатобумажные швейные особопрочные в 9 и I2 сложений для заши- вания мешков с сахаром- песком массой 50 кг	<b>FCCT 6309-80</b>	r/T	50	*
7.	Бумага для упаковии про- дуктов на автоматах мар- ки Е (масса I м2- 85 г) для изготовления двух- слойных пакетов для ме- ханизированной фасовии сахара-песка массой I кг внутренний слой	FOCT 7247-73	KP/T	80	_#
	внутренний слой			8,8	
	наружный слой		~# <b>~</b>	8,8	_ <b>4</b> _
8.	Бумага оберточная (масса I м2 — не менее 80 г)				
	8.1. для механизирован- ного упаковывания пакетов с сахаром- песком (в 2 слоя бумаги) массой 12 кг	FOCT 8273-75	RF/T	п,1	

Продолжение приложения 7

	I		2	3	4	5	
8.2	2. To	же, ручной упаловии	FOCT 8273-75	mr/T	11,7		
8.3	3. Для ящи	выстилания дошатых ков		_n_	3,0		
	ж. д	. Вагонов		H	0,4		
	пол	ов на складе		_"-	0,3		
9.	ширин кава с нан	а полиэтиленовая с ой рукава, полуру- 900 мм толшиной 70 мм есенной этикеткой для ания сахара-песка й I кг	FOCT 10354-73	<u>kr/t</u> u2/t	<u>8.5</u> 119,0		20
<b>BO</b> .	грубо	рсия гомополиме <b>рная</b> дисперсная для ивания;	ГОСТ I8992-80	kr/t			
	10.1.	пакетов двухслойных с сахаром-песком массой I кг		~" <u>~</u>	1,0		
	10,2.	групповой механизи- рованной упаковки из I,0 кг пакетов саха- ра-песка из 2-х сло- ев бумаги массой I2 кг		<b>-</b> "-	1,0		

	I	2	3	4	5	
II.	Декстрин для заклеивания;	FOCT 5034-74	ET/T			
	II.I. пакетов двухслойных сахаром-песком массой I кг		*	1,4	-"-	
	II.2. для накленвания бумажных ярлыков на являн		<sup>10</sup>	0,15	~ <b>"</b> -	
	II.3. для оквенвания ящи— ков из гофрированю— конжамую анотора Конжамую котнек		_*-	0,82	~ <sup>8</sup> ~	43
	Лента влеевая марки В на бумажной основе для окле- ивания клапанов ящиков из гофрированного карто- на;	POCT 18251-72				
	верхних		~* <del>~</del>	0,4	~# <b>~</b>	
	Хиниих		H	<b>0,</b> 8	-"-	
	Лента стальная упаковоч- ная (толшиной 0,3 мм ши- риной 20 мм) для укрепле- ния ящиков по торцам	POCT 3560-73	<b></b>	4,6	,, # <sub>in</sub>	
	Нитки хлопчатобумажные швейные специальные в 6 сложений для ремонта мешков	POCT 6309-80	r/ <del>1</del>	1,7	_*_	

### Приложение 8 Справочное

### Нормативные плотности продуктов (при температурах проведения процесса)

аименование продукта	Плотность, т/м3
I	2
векловодяная смесь в гидро- гранспортере	1,00
initivanouma cor	I,064
омопрессовая вода	1,05
ерометрическая вода	0,99
миначная вода (конденсат)	0,97
жос Вининаконофеццос	I,07
коз Виннавонефе	1,08
ок I сатурации (нефильтрованный,	1,09
ицкая фава сока I сатурации; Ильтрованный сок I сатурации	1,055
ущенная суспензия сока сатурации	1,19
к II сатурации (нефильтрованный)	1,06
дкая фаза сока II сатурации, пътрованный сок II сатурации	1,054
льфитированный сок	1,054
ONOROM BOSONTOBS	1,19
ромой вакуум-фильтров	1,02
проп (нефильтрованный) при 65 % СВ	1,32
роп с клеровкой, ильтрованный сироп	1,316
еровка (нефильтрованная) м 65 % СВ	1,32

	the section of the se
I	2
Утфель при спуске аппарата	
І кристалливации	I,497
П кристаллизации	1,501
Ш кристаллизации	1,505
Утфаль при температуре кристаллизации	I,45
Аффинационный утфель	1,45
Жомоводяная смесь	1,00
Сгушенная суспенвия после отстойников	1,10
То же, после листовых фильтров- сгустителей	1,18
Ortekn:	
первый утфеля І кристаллизации	I,426
второй утфеля I кристалливации	1,390
первый утфеля П кристалливации	I,425
второй утфеля II иристалливации	1,405
<u>аффинационный</u>	I,343
Межасса	1,445
Синкенный вО2	I,46
Газоображный (при 0°C и 760 мм рт.ст.) в 02	0,00293
Сатурационный гав;	
при 0°C и 760 мм рт. ст.	0,001498
при 300°С и 684 мм рт.ст.	0,000643
три 30°C иII40 мм рт.ст.	0,002022
Паровозпушная смесь от вакуум-фильтров пря 25 °C и 550 мм рт.ст.	0,000860
Парововлушная смесь от вакуу аппаратов при 25°C и 670 мм рт.ст.	0,001047

Воздух от компрессора к вакуум-фильтрам:

при 0 °C и 760 мм рт.ст. при 30 °C и II40 мм рт.ст.

0,001293

Примечание. Плотиость газа при данных рабочих температурах и давлении определяется по формуле:

$$9 = \frac{P. 90.273}{(273 + $).760}$$
 T/M3.

9 - плотность газа при температуре 0 °C и давлении 760 мм рт.ст., т/м3;

р - рабочее давление, мм рт.ст.;

🛊 - рабочая температура, град.

# Нормативные насыпные плотности продуктов

аименование продукта	Насыпная плот- ность, т/м3
I	
рекла в ковше свекломойки	0,55
👣 в кла в бункере	0,50
🗫 в центробежной свеклорезке	0,60
Овекла в дисковой и барабанной Въеклорезках	0,55
Фрекла в элеваторе	0,60
векла на ленточном конвейере	0,60
Стружка на грабельном или ленточном конвейере	0,45
Стружка в элеваторе	0,45
🔭 остики и обломки свеклы в элеваторе	0,50
Бостики и обломки свеклы в шнеке	0,50
Свежий жом в элеваторе	0,60
вежий жом на грабельном конвейере	0,60
вежий жом в шнеке	0,60
едотваеле в мож Вытья	0,50
Руматый жом в шнеке	0,50
экатый мож вытатия	0,60
отжатый жом на ленточном конвейере	0,50
Сткатый жом в хранилише	0,50
фушеный жом насыпью	0,25
Фушеный жом в элеваторе	0 <b>,2</b> 5
Сущеный жом в шнеке	0,25

### Продолжение приложения 9

	2
Гранулированный жом насыпью	0,60
Гранулированный жом в элеваторе	0,60
Гранулированный жом на ленточном конвейере	0,60
Гранулированный амидный жом	0,65
Влажный сахар на виброконвейере	0,80
Влажный сахар в элеваторе	0,80
Влажный сахар на ленточном конвейере	0,80
Сушеный сахар на ленточном конвейере	0,75
Сушеный сахар в бункере	0,80
Комки сахара	0,80
Желтый и аффинированный сахар	0,80
Известняк	I,25-I,6
Известь на конвейере	0,90
Кизельтур в элеваторе	0,25
Кизельгур отработанный	1,00
Фильтрационный осадок сока I сатурации, влажностью 50 %	I.25
Фильтрационный осадок зока II сатурации, влажностью 50 %	1,20
Разбавленных фильтрационный осадок	1,05
Антрацит	0;85
Кокс	0,5
Семена свекловичные	0,25
Карбамид	0,7
Фосфат обесфторенный	1,2

### Приложение IO Справочное

## Углы естественного откоса материалов и продуктов в свободно насыпанном состоянии

Материалы, продукты	Угол естествен- ного откоса, гоапусов
Свекла (корни в сухом состоянии свеженасыпанные)	38-42
Стружка свекловичная	60-65
Жом прессованный	45
Жом сушеный	45-60
Сахар-песок белый овеженасыпанный	40-45
Сахар-песок в силосе	33
Известняк в средних кусках	30-45
Известняк в крупных кусках	38
Осадок фильтрационный (из отвалов)	50-60
Конс	35-50
Уголь каменный	30-45
Уголь бурый, сырой	<b>35-</b> 50
Зола	<b>2</b> 7 <b>-</b> 35
Земля	<b>27-</b> 40
Грунт сухой	40-50
Гоунт влажныя	20-35

# Теплоемкость продуктов свеклосахарного производства, кДж/кг.град)

аименование продуктов	Теплоемкость кДж/(кг.град)
Жомопрессовая вода	4,19
Сульфитированная вода	4,19
Свекловичная стружка	3,77
Сокостружечная смесь в диффузионных аппаратах колонного и наклонного типов	3,77
Ком из диффузионных аппаратов колонного й наклонного типов	4,19
Іиркуляционный сок диффувионных аппаратов колонного типа	3,77
Сок I сатурации	3,77
Сок сульфитир <b>ованны</b> й, фильтрованный, перед в <b>ыпариванием</b>	3,77
Сирол паред сульфитацией	2,51
Сироп с клеровкой в сборниках у вакуум-аппаратов	2,5I
Оттеки в сборник <b>ах</b> перед вакуум- аппаратами	2,1
тфель в вакуум-аппаратах	I,87
Сперовка	2,51

## Температуры продуктов по технологическим отанциям завода

<b>できまする。 まままま おり 一川 日本 は 日本 本本 は 日本 まず は 日本 かい ままり しょう ちゅう しょう ちゅう</b>	
Наименование пролуктов по технологическим станциям	Температура продуктов, <sup>о</sup> С
Наклонный диффузионный аппарат	
Стружка	IO
Сок на производотво	30
Rom	67
Жомопрессовая вода (после подогре- вателя)	85
Інтательная вода (конденсат)	65
Сокоотружечная смесь (в ореднем по аппарату)	72
тарадив йинномауфунд киннокс	
Отружка	IO
Эфи на производотво	45
Rom	677
(влетьвестодол элов вдов выпов подограния)	85
Інтательная вода (конденсат)	65
ок на пеногашение	7 <b>I</b>
Імркуляционный сок	78
Сокостр <b>ужечная смесь</b> (в срад <b>нем по аппарату</b> )	72
Ротационный диффузионный аппарат	
Струшка	10
Сок на производство	45
Сок на предошпариватель	71
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

### Продолжение приложения 12

######################################	2	
Жомопрессовая вода (после подогревателя)	85	
Питательная вода (конденсат)	65	
<b>Ж</b> ом	67	
Циркуляционный сок на предоштариватель	80	
Сокостружечная смесь (в ореднем по аппарату)	72	
Подогреватели:		
преплефекованного сока	50	
вкоз отониваемефер	90	
ок <b>а I сатура</b> ции перед фильтрованием	90	
рильтрованного сока I сатурации перед дефакацией	92	
оска перед П сатурацией	95	
ока паред пятикорпусной выпарной концартора объекторию без концентратора	129	
оиропа	85	
Сборники:		
сиропа перед вакуум-аппаратами первых и вторых оттеков I и II продуктов	85	
эттека аффинационного утфеля	85	
Сперовочные мешалки желтого сахара	85	
Тримечание. Приведенные температур являются	•	

Примечание. Приведенные температур являются ориентировочными и уточняются при конкретном проектировании тепловой схемы завода по принятому регламенту и составу оборудования. Методические указания и рекомендации по расчету и выбору секционных подоградателей и теплообменников, выпускаемых Смелянским машиностроительным заводом

#### Введение

Смелянский машзавод, начиная с 1988 года, прекратил серийный выпуск кожухотрубных многоходовых подогревателей и теплообменников, ранее использовавшихся для нагрева продуктов сахарной промышленности и взамен освоил изготовление секционных аппаратов с повышенной скоростью движения в теплообменных трубах. Выпускается 19 типоразмеров секционных подогревателей и 6 — теплообменников. Новое оборудование отличается повышенной (в 3-4 раза) интенсивностью теплообмена, низкой металлоемкостью и практически не требует очистки теплообменной поверхности в течение производственного сезона.

Повышение интенсивности теплообмена в секционных аппаратах достигается в результате увеличения скорости движения парогазовой смеси или грекщего конденсата в межтрубном пространстве, а также увеличения скорости движения нагреваемого сока по трубам.

Шестиходовые подогреватели A2-ПСС имеют два раздельных подвода грежиего пара и отвода конденсата: один - на первые три секции по ходу сока и второй на последующие три секции, что повволяет осуществить их грев парами разного потенциала. Это, наряду с уменьшением занимаемой полезной площади, снижает суммарное гидравлическое сопротивление двух групп подогревателей и расширяет диа-. павон их использования на заводах различной производительности.

Методические указания и рекомендации согласованы HTO "Сахар" и Укрниипродмашем 29.09.89.

2. Технические данные секционных подогревателей и теплообменников

(Составлены на основании ОСТ 27-3I-204-86, ОСТ 27-3I-8I9-86 и данных завода-изготовителя).

Типоразмер тепло- обменного аппарата	Номин. площадь поверх. тепло- обмена,	(сек-	тепло-	Диаметр и тол- шина стенки корпуса секции,	Номин. произ- водит. по на- грев. про- дукту,	Номин. потреб ление грею- шего пара или	ское тивле (МПа) номин расхо	при альном де
			ходу,		дукту	кон- ден- сата,	COKE	кон- ден- сата
the de implicate tel en de 100 f	м2	UT.	mr.	MM	м3/ч	<u> </u>	~ 44 44 44 44	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подогре	икеть						
A2-1111C-30	30	6	II	I94x3	75	2,3	0,20	-
A2-IIIC-45	45	Ħ	I5	219x6	100	3,1	0,20	-
A2-IIIC-60	60	**	19	219x6	<b>I</b> 50	6,0	0,22	-
A2+1111C-90	90	11	30	273x7	225	6,9	0,20	-
A2-IIIC-I20	120	n	42	325x8	300	12,0	0,18	-
A2-NCC-30	30	Ħ	II	I94x3	90	I,6	0,2^	-
A2-11CC-45	45	n	<b>I</b> 5	219x6	115	2,16	0,22	-
AZ-NCC-60	60	n	19	219x6	<b>I</b> 70	4,0	0,22	-
A2-NCC-90	90	Ħ	30	273x7	270	4,8	0,26	-
A2-DCC-I20	120	Ħ	42	325x8	340	9,0	0,22	-
A2-ПСС-30-	30	4	15	219x6	90 85	2,5 2,5	0,I3 0,I3	-
A2-ПСС-40-	40	n	19	219x6	I20 II5	3,3 3,3	0,I4 0,I4	-
A2-IICC-60-	<b>6</b> 0	H	30	273x7	I50 I70	•	0,I3 0,I3	

	_							
I	2	3	4	5	6	7		
A2-11CC-80-4	80	4	42	325x8	200 250	7,5 7,5	0,14	H
A2-MCC-120-4	I20	4	62	426 <b>x</b> 9	300 340	8,0 8,0	0,12	PHI PHI
A2-ПСС-180-4	180	4	92	530x9	450	12,0	0,10	
A2-ПСС-240-4	240	4	124	630x9	600	16,0	0,10	•
A2-ПСС-30-2	30	2	30	273x7	115	1,7	0,05	
A2-IICC-60-2	60	2	62	426x9	250	3,9	0,05	•
	Tenna	обмен	ники					
A2-11TC-20	20	4	II	I94x3	75	45,0	0,147	0,13
12-11TC-40	40	n	19	2 <b>1</b> 9x6	<b>I</b> 50	90,0	fy .	1f
A2-IITC-60	60	Ħ	30	273x7	225- 200	135,0 135,0	11 11	11 11
A2-ITIC-80	80	11	42	325x8	300	180,0	Ħ	H
A2-NTC-120	120	Ħ	62	426x9	450	270,0	Ħ	tt
A2-IITC-180	180	Ħ	92	530x9	600	360,0	17	11

- Примечание. І. Рабочее давление в паровой камере подогревателей не более 0,343 МПа.
  - 2. Рабочее давление в соковой камере подогревателей, а также в соковой и грершей камере теплообменников не более 0,589 Mila.
  - 3. Материал труб подогревателей А2-ППС-латунь Л-68 или н/ж.
  - 4. Материал теплообменных труб попогревателей A2-ПСС и теплообменников A2-ПТС сталь ОБХІВТІ, I2ХІВНІОТ, I ОХІВНІОТ.
  - 5. Высота (длина) теплообменных труб всех типоразмеров секционных аппаратов 5 м.

#### 3. Общие указания

Разработчики оборудования (Укрниипродмаш и ПО "Укрсахтехэнергоремонт") на основании проектно-конструкторских расчетов,
а также результатов экспериментальных исследований и промышленной
эксплуатации рекоментуют:

- 3. I. Для нагрева циркуляционного и диффузионного сока подогреватели A2-ППС и теплообменники A2-ПТС.
- 3.2. Для награва остальных продуктов сахарного производства подогреватели A2-IICC и теплообменники A2-IICC.
- 3.3. Для обеспечения минимального накипеобразования при оптимальном гидравлическом сопротивлении выдерживать скорости движения сока в теплообменных трубах в следующих пределах:

- циркуляционный сок	- 2,442,8 m/c;
- диффузионный сок	- 2,843,0 m/c;
- преддефекованный сок	- 2,042,4 m/c;
- сок I сатурации нефильтрованный	- 2,042,2 M/c;
- сок I сатурации фильтрованный	- 3,3+3,5 m/c;
- сок перед выпарной установкой	- 2,0+2,2 м/с;
- жомопрессовая вода	- 2,0+2,4 m/c.

3.4. Величины коэффициентов теплопередачи для предварительных ориентировочных расчетов необходимой поверхности теплообмен секционных алиаратов:

```
- 2000 BT/M2.K:
- для циркуляционного сока
                                         - 2200 BT/M2.K:
- для диффузионного сока
                                         - 2300 BT/M2.K;
- для преддефекованного сока
- для нефильтрованного сока
                                         - 2800 Bt/M2.K;
 І сатурации
- для фильтрованного сока
                                         - 2600 Br/m2.K;
  І сатурации
                                         - 2200 BT/M2.K:
- для сока перед выпарной установкой
                                         - 2200 BT/M2.K.
- для жомопрессовой воды
```

- 3.5. Скорость движения конденсата в межтрубщим принидришения теплообменников A2-ПТС не более I.5 м/с.
- 3.6. На станциях нагрева, имеющих 3 или 4 группы подолронытелей, давление перед первой группой не должно процышаль 0,580 Mda.
  - 4. Методика теплового расчета и выбора подогревателей и теплообменников
- 4.1. Выбор исходных данных из технологических нормативов и расчетов, а также тепловой схемы и расчета выпарной установки, выполненных в соответствии с заданием на проектирование.

Необходимые исходные данные:

- суточная техническая мошность сахарного завода по переработке свеким A (т.сут.):
- вид и количество нагреваемого продукта, пределы нагрева и удельный расход тепла и пара на нагрев;
- теплофизические жарактеристики нагреваемого продукта и теплоносителя (теплоемкость, плотность, содержание сужих веществ, температуры, витальния, теплота парообразования и др).
- 4.2. Учитывая п. 3.3 настоящих указаний определяем необходимое число теплообменных труб в одном ходе подогревателя в пределах рекомендуемых скоростей по формуле (для труб диаметром 33хI.5 мм).

$$m_p = \frac{A.a}{6.1 \, \text{p.u}} \, \text{mr.}, \qquad (1)$$

rne

а - % к м. св. - количество нагреваемого продукта,

9 - kr/m3 - плотность (объемная масса),

и - м/с - рекомендуемые п. 3.3 скорости движения нагреваемого продукта.

**Определение производится для верхнего и нижнего пределов скорости.** 

4.3. По исходими данным (п.4.1) определяем располагаемую разность температур на подогреватель по формуле:

$$\Delta^{t}_{p} = \frac{t_{2} - t_{1}}{2.3 \text{ lg}} \stackrel{\text{T}-}{t_{2}} \stackrel{\text{t}_{1}}{}$$
 (2)

где  $t_1 - {}^{O}C$  — начальная температура нагреваемого продукта,  $t_2 - {}^{O}C$  — конечная температура,  $T - {}^{O}C$  — температура гревшего пара

4.4. Ориентировочно определяем необходимую площадь поверхности теплообмена подогревателя по формуле;

$$\frac{A_1}{86.4 \text{ K} \cdot A^{\frac{1}{2}}} M^2. \tag{3}$$

где A - r/сут. - суточная техническая мошность завода,

« - кПж/т - удельный расход тепла на подогреватель,

K = BT/M2.K - кооф. теплопередачи (из п. 3.4),

 $\Delta t_p = {}^{o}C$  — располагаемая разность температур(по п. 4.3).

- 4.5. Ориентируясь на результаты, полученные по формула: I,2,3, а также указание пп.З.I, 3.2 предварительно выбираем типоразиер подогревателя к установке и выполняем его поверочный расчет.
- 4.6. Если не удается выбрать подогреватель с необходимой величиной поверхности теплообмена и числом труб в ходу в пределах интервала вычисленного по формуле (I), рекомендуется заглушить часть труб в центре трубной решетки до расчетной величины, предисмотреть последовательное или параллельное соединение несмоль их алпаратов и т.п.

Для подогревателя принятой конструкции определяется фактическая величина поверхности теплообмена по формуле (для труб дия-метром 33хI,5 мм, высотой 5 м):

$$Y_0 = 49455 \cdot 10^{-5} \cdot m \cdot n + 2$$
 (4)

- шт. - число трубок в ходе предварительно выбранного где типоразмера подогревателя с учетом корректировки;

- шт. - число ходов подогревателя (теплообменника).

- Уточненный поверочный расчет подогревателя
- 5.І. Коэффициент теплоотдачи от пара к стенке  $\alpha_{\scriptscriptstyle 1}^{\scriptscriptstyle {\scriptscriptstyle HOM}}$  определяем no homorpamme puc. I (cm. tom I), rge  $\alpha_i = t(w, 1, t_k)$ , c yverom интенсификации процесса теплообмена (К=1,25) за счет наличия в подогравателях A2-IIIC и A2-IICC эжектора, т.е.  $\alpha_4^{nom}=1,25\,\alpha_4$ , Вт/м2. К где:  $\alpha_{i}$  - коэфф. теплоотдачи по номограмме рис. 2 при пленочной конденсации паров и ламинасном стекании пленки конденсата.
  - 5. Т. Т. Напряжение поверхности нагреза определяем по формуле:

$$\omega = \frac{\text{IO A.H.}}{24 \text{ Fb}} \text{Kr/M2.u}$$
 (5)

Д - % к м.св. - удельный расход пара на подогреватель, LIG. то и при отсутствии заглушенных труб принимается равной Р.

- Б.І.2. Высота труб у выпускаемых подогревателей 1 =5 M (примечание 5 к п.2).
- Температура конденсата принимается по данным теплового расчета выпарной установки либо по формуле:

$$t_k = T - (I+3) C$$
 (6)

5.2. Термическое сопротивление стенки вычисляем по формуле:

$$R_{CT} = -\frac{\delta}{\lambda_{CT}} = M2, K/B_T \qquad (7)$$

где

 $\mathcal{E}$  - м - толшина стенки теплообменной трубы (  $\mathcal{E}$  = 1,5 мм = 0,0015 м),  $\mathcal{N}_{\text{CT}}$  Вт/м,  $\mathcal{K}$  - коэффициент теплопроводности материала

Для латунных тоуб Лет = 93 Вт/и.К Для нержавеющих труб Д т 17,5 Вт/м.К. 5.3. Коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемому продукту  $\alpha$ 2 определяем по номограмме рис.3 (см. том I) где

02 = f( u, CB, top )

5.3.1. Скорость движения нагреваемого продукта по трубам определяется по формуле:

$$u = \frac{A \cdot a}{6 \cdot 19 \cdot m} \text{ M/c}, \tag{8}$$

- **5.3.2.** Концентрация раствора (нагреваемого продукта) СВ % по технологическим данным.
- 5.3.3. Средняя расчетная температура нагреваемого продукта для подогревателей определяется по формуле:

$$t_{cv} T_{\Delta}t_{v} C, \qquad (9)$$

- для теплообменников;

$$t_{op} = \frac{t_1 + t_2}{2} \quad ^{\circ}C \tag{9}$$

5.4. На основании определенных выше частных составляющих вычисляем коэффициент теплопередачи для чистой стенки по формуле:

$$K_0 = \frac{I}{I} \frac{B_T/M2.K}{M_{cT} + \frac{I}{M_c}}$$
Br/M2.K, (10)

(Кривизной теплообменных труб пренебрегаем).

5.5. Расчетный коэффициент теплопередачи с учетом коэффициента использования поверхности теплообмена определяется по формуле:

$$H = \varphi. Ho Br/M2. H$$
 (II)

где  $\varphi$  - козффициент использования поверхности теплопомена.

Временно с учетом накопленного в настоящее время опыта рекомендуется принимать следующие величины коэффициента использования  $\varphi$  для различных продуктов свеклосахарного производства, при узловии соблюдения рекомендуемых в п.З.З скоростей.

#### Продолжение приложении 13

Вид нагреваемого продукта	ath you and the day love land that
Циркуляционный сок	0,740,8
Диффузионный сок	0,640,7
Преддефекованный сок	0,840,9
Сок I сатурации нефильтрованный	0,940,95
Сок I сатурации фильтрованный	0,840,85
Сок перед выпарной установкой	0,8+0,9
Жомопрессовая вода	0,7+0,8

5.6. Потребную разность температур определяем по формуле

$$\Delta^{\dagger_n} = \frac{\Gamma \cdot U^{\dagger}}{3.6. \text{K}} \quad ^{\circ}C, \qquad (12)$$

где г = кДж/кг - теплота парообразования гревшего пара.

5.7. Запас производительности с учетом неравномерности работы завода определяем по формуле

В случае горизонтальной установки подогревателей запас производительности будет иметь большее значение.

- 6. Особенности теплового расчета и выбора теплообменников
- 6.1. Кроме числения  $m_p$  по формуле (I) дополнительно определяются часовые количества нагреваемого продукта и конденсата, используемого в качестве теплоносителя, по формулам:

$$G_p = \frac{10 \text{ A. B.}}{24 \text{ P}} \text{ M3/V}, \qquad (14)$$

$$a_{kp} = \frac{A.a_k}{24.100} r/q,$$
 (15)

тде а, - % к и св. - количество конденсата-теплоносителя.

- 6.2. Предварительный выбор теплообменника осуществляется на основании расчетов по формулам I, I4 и I5.

где 
$$t_{\text{кср}} = \frac{t_{\text{k1}} + t_{\text{k2}}}{2}$$
 — средняя температура грекшего конденсата на входе и выходе из теплообменника

$$^{12}$$
 k  $^{2}$  -

9 к - кг/м3 - плотность конденсата при средней температуре;
 Д<sub>вк</sub> - м - внутренний диаметр корпуса (секции) теплообменника;

d<sub>н</sub> - 0,033 м - наружный диаметр теплообменных труб;

$$d_{3KB} = \frac{1_{3K}^2 - m \cdot d_H^2}{2}$$
 Двк +  $m \cdot d_H$  — эквивалентный диаметр межтрубного пространства

6.4. Коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемому продукту определлется по номограмме рис.3. 6.5. Располагаемая разность температур для противоточного теплообменника определяется по формуле:

$$\Delta t_{p} = \frac{\Delta^{t} d^{-\Delta^{t}} M}{2.3 \text{ is } \frac{\Delta^{t} d}{\Delta^{t} M}} \quad \text{°C}, \quad (17)$$

де  $\Delta t_0 = {}^{0}C =$  большал равность температур между греюшей и нагроваемой жидкостям;

Д t<sub>м</sub> - <sup>о</sup>С -меньшая разность температур между греющей и нагреваемой жидкостями:

$$\Pi_{\text{PM}} \xrightarrow{\Delta t_0} \Delta t_{\text{M}} < 2, \qquad t_p = \frac{\Delta t_0 + \Delta t_{\text{M}}}{2} \quad \text{oc.}$$

6.6. Расчетная поверхность нагрева теплосоменника вычисляется по формуле (3) и для определения запаса производительности сравнивается с номинальной (либо фактической в случае отключения части труб как рекомендуется в п.4.6) повержностью теплосомена

$$\frac{P_{\text{HOM}}}{P_{\text{p}}} \geqslant 1.15 \tag{18}$$

Приложение 14 Справочное

Удельные площади повержности нагрева 5-корпусных выпарных установок в м2/I00 т свеклы при температуре пара, обогревающего I корпус – I36  $^{\circ}$ C.

Тип диффузионной	Корпуса выпарной установки				ки	
установки	I	Π	n	ÏУ	У	
Колонная и ротационная (без предошпаривателей)	80	90	70	70	40	
Наклонная шнековая без использования утфельного пара и термономпрессоров	80	90	70	70	50	
То же, с использованием утфельного пара и термо- компрессоров	90	IIO	50	50	30	

# Расчетная длительность пребывания продукта в сборнике (мещалке)

Наименование жидкости, сборника, мешалки	Расчетная длитель- ность пре- бывания жидкости в емкости, мин. или вместимость	Примечание
	2	33
Сборник вторично осветленной воды	3-5	
Сборник смеси моечных вод	5	
Мешалка для приготовления хлорной извести	100-120	
хинв эдля мойки свеклореаных ножой	вместимость I-I.5 м3	
Подготовительный резервуар для формалина (мешалка)	вместимость I-2 м3	оборудован паро- вым барботером, устанавливается вне корпуса
Расходный сборник формалина у диффузионного аппарата	вместимость 2-5 м3	
Мешалка для приготовления пеногасителя (соапсток, растительные, животные жиры)		комплектнан по- поставка к диффу- зионной установке
Сборник разливов	вместимость 2 м3	
Коворредпомож вышешения вороп и и вороп и в	20	
Сборник жомопрессово <sup>к</sup> воды после пульполовушек	5-7	
Сборник жомопрессовой воды после пароконтакт- ного подогревателя	2-3	гипрозатвора ется пля созпания объем рассчитыва-
мамалка жонопрессовой Мемалка жонопрессовой	IO	

	2	3
Сборник воды (конденсат, баро- метрическая) перед сульфита- тором	IC-I5	
Мещалка сульфитированной воды после сульфитатора	10-15	
Сборник сульфитированной воды после пароконтактного подогревателя	56	объем рассчитыва- ется для создания гидрозатвора
Сборник диффузионного сока перед дефекосатурацией	IO	
Сборник дефекованного сока после подогревателей I группы	2-3	с учетом возвратов
Мешалка нефильтрованного сока I сатурации	6-8	
Напорный сборник сока I(П) сатурации перед БИПС	равен объему фильтра	комплектная по- ставка к фильт- рам
Сборник фильтрованного сока I(П) сатурации после ФИЛС	6-8	
Мешалка суспензии сока I(II) сатурации после ФИЛС		4—5 кратная выестимость I фильтра ФИЛС
Напорно-распределительная мешалка суспензии сока I сатурации перед вакуум-фильтрами	5	
Мешалка фильтрационного водта с вакуум-фильтров	5	
Сборник сока и промывного фильтрата после вакуум- фильтров	6-8	объем рассчить- вается для соз- дания гидрозаз- вора
Сборник барометрической воды после конденсатора вакуум-фильтров	3–5	ro me
Сборник нефильтрованного соха II сатурации	<b>6-</b> 8	

1	2	- agreemen was ann de trans and de tale parties and designed for the part for the person well find for the fire 3
Мешалка добавок в нефильтро- ванный сок II сатурации	<b>6-</b> -8	
Сборник фильтрованного сока П сатурации на регенерацию фильтровальной ткани	3–5	
Сборник сульфитированного сока перед дисковыми фильтрами	10-15	
Сборник сульфитированного сока перед выпарной установкой	15-20	
Мешалка сброса песка с сату- раторов, преддефекатора	6-8	
Мешалка известкового молока перед дефекосатурацией	I5	
Сборник сока после подогре- вателей сока Ш группы перед выпарной станцией	6-8	
Сборник сиропа и клеровки после IУ корпуса выпарной станции на сульфитацию	3	
Сборник сиропа и клеровки после выпарной станции	3	
Сборник сульфитированного сиропа	3-5	
Напорный сборник сиропа перед дисковыми фильтрами	6-8	
Сборник фильтрованного сиропа	3-5	
Мешалка для приготовления суспензии фильтровального порошка для дисковых фильт- ров	6-8	
Мешалка для приготовления растворов соды, кислоты для выварки выпарной установки	6-8	обор <b>удуется</b> паровым барботером
Мешалки для приготовления ч начыва суспензии на патронные фильтры		комплектная поставка к фильтрам

with the family the pay of the fifth the tills are the become and the angular and accompanies any difference to a supplied the same that any other and the same that a supplied the same that a supp	2	3
Сборник-мешалка для текушего дозирования на патронные фильтры Сборник-мешалка нефильтрован-		комплектная поставка к фильтрам то же
ного сиропа на патронные фильтры		
Илеровочные мешалки желтого сахара II кристаллизации	20	
Сборники оттеков у центрифуг:		
меласса	30	
I сттек утфеля I кристаллизации	30	
I оттек утфеля П крист <b>аллизации</b>	30	
П оттек утфеля I кристаллизации	30	
П оттек утфеля П кристаллизации	30	
Сборники перед вакуум- аппаратами:		
Сироп (вместе с клеровкой)	I20	вместимость сборников должна обеспечить набор одного наиболь- шего аппарата до пробы и одновре- менную подкачку других аппаратов
Оттеки утфеля I кристаллизации	180	вместимость сборников должна быть не менее 40% вместимости наи-большего вакуум-аппарата последующего пропукта
Оттеки утфеля П кристаллизации	240	вместимость сборников должна быть не менее 40% вместимости наи-большего вакуум-аппарата последую-шего продукта

I	2	
Аффинационный оттек	240	
Сборник перебросов вакуум- аппаратов I продукта (П и Ш) и выпарной установки	вместимость 5 м3	объем рассчиты- вается для соз- дания гидрозат- вора
Групповая ловушка вакуум- аппаратов I продукта (ПиШ)		вместимость 0,5 м3 на 100 т перерабатываемой свеклы в сутки
Аффинатор сахара последней кристаллизации	20	
Мешалка для разбавления І оттека І продукта на аффинацию	8	
Сборник свежей воды (общезаводской сборник)	25	
Сборник незагрязненной производственной воды (оборотная система)	25	
Сборник барометрической воды	25	
Сборник артезианской воды для пробелки сахара в центрифугах	вместимость I м3	
Бак (мешалка) промывки	вместимость I,5 м3	
Напорный сборник воды для охлаждения утфеля Ш кристалливации	вместимость 2 м3	
Сборник воды для ожлаждения утфеля Ш кристалливации	TO me	
Сборник аммиачной воды в продуктовом отделении	TO W3	
Сборник вымивчной воды для раскачки утфеля III кристал-лизации	TO ME	
Сборник води для гидравлической системы управления шиберами вакуум-алпаратов	вместимость 0-3-0,5 м3	

Рекомендуемое

## Примерное водопотребление и водоотведение для новых и комплексно-реконструируемых сахарных заводов

uu ka	Неименование потре- бителей и источников образования сточных вод	Общий расход воды, % к массе свеклы		Водопотребление , % к массе свеклы						
			речная прудо- вая вода	вода питье- вого качест- ва	-жалхо денная	аммиач- ный кон денеат,	первично- осветлен- ная транс портерно- моечная вода	вторично- осветлен- ная транс портерно- моечная вода	отстоен- ная вода с отва- лов-транс портерно- моечного осадка	жомо- прес- совая вода
Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I. O.	Оборотная система транспортерно- моечных вод П категории									71
[.I.	Гидротранспортер	850-950	-	-			<b>75</b> 0–850	-	100,0	-
1.2.	Вода с землей	2-5,0	-	-	-	-	-	_	-	-
1.3.	Насосы транспортер- но-моечной воды	7,0	-	-	_	_	-	7,0	-	_
[.4.	Свеклонасосы	<b>I5,0</b>	_	-	<del></del>	<del></del>	-	15,0	_	-

pe pe	Наименование потре- вохиниот и келети стинуют эмнаесварас стинуют эмнаесвара	Общий расход воды,	Вод пар	допотребл лавер- ная		к м.св. вода с сырьем	Водоотведение место отведения		ициент номер-	Примечание
	30 <u>†</u>	% к массе свеклы		ная и ная и охлаж- денная вода	С ОТ- Валов	и по- лупро- лукта- ми	от ведения	водо- пот-	-одов -евто -евто -екие	?? 22
<u> </u>	2	3	12	13	<b>I</b> 4	<u> 15</u>	16	17	18	<u> 19</u>
1.0.	Оборотная система транспортерно- моечных вод П категории									
I.I.	Гидрогранспортер	850-950		-	-	ct - te	оборотную си- рему транспор- рно-моечных П категории	1,2	1,2	Уточняется по расчету
1.2.	Вода с землей	2-5,0	_	_	-	2-5,0	_n_	1,0	1,0	_"-
I, 3.	Насосы транспортер- но-моечных вод	7,0	_	<del></del>		-	_# <b>_</b>	1 0	1,0	Уточняется по паспорту
1.4.	Свеклонасосы	15,0		-	-	_	_"_	1,0	1,0	_"-

Продолжение приложения 16

ī	2	3	4	5	6	7	8	9	ĪO	II
1.5.	Свекломойки:									
	а) типа СМК I ступень	35,0	-	•	_	-	35,0	-	-	
	типа СМК П ступень	35,0	-	~	-			35,0	_	
	б) барабанная типа II 25 ПМБ	20,0	_			***		20,0		-
	в) типа DI-ПМД	25,0	-	-	-		-	25,0		-
I.6.	Стручные сопло- аппарати:									
	а) над водоотдели- телем перед свеклочойкой	80 <b>,</b> 0*	_			_	_	80 <sup>x</sup>	-	_
	б) над водоотдели- телем после свекломойки	50+20 <sup>xx</sup>	_		_	_	-	60+20 <sup>x,x</sup>	_	_
1.7.	Ополаскиватель свеклы									
	речная вода	15	15		_	-		~	-	_

Примечание. x/ повторное использование воды с дуговых сит после водоотделителя после светамобых, кх/ повторное использование воды с дуговых сит после ополаскивателя светам.

Продолжение приложения 16

1	2	3	12	13	<u> 14</u>	<u> 15</u>	16	<u> 17</u>	<u> 1</u> 8	<u> 19</u>
1.5.	Свекломо Яки:						P of more the cu			
	а) типа СМК I ступень	35,0	-	-	•	••	В оборотную си- стему транепор- терно-мосчных вод II категории	1,0	1,0	-
	типа СМК П ступень	35,0	-	•	_	-		1,0	1,0	-
	б) барабаннал типа Ш 25 ПМБ	20,0	_	_	_	_	_#_	1,0	1,0	-
	в) типа ШІ-ПМД	25,0	-	_	-	~	_1	1,0	1,0	-
. 6.	Струйные сопло- аппараты:				•					
	а) над водоотдели- телем перед спекломойкой	80 <b>,0</b> x	~		-	_		1,2	1,2	~
	б) над водоотдели- гелем после свекломойки	60+80 <sub>xx</sub>	<u>-</u>	-	-	-	На сопловина- раты над водо- отделителем	1,2	1,2	-
1.7.	Ополаскиватель свеклы:						перед свекло- мойкой			
	регнал вода	15	-	-	-	-	На соплоаппа- раты над водо- отделителем после свекло- мойки	1,0	1,0	-

Предолжение приложения 16

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1)
pigualis 49° 44° ma	приготовление раст- вора жлорной извести	5	5	-	_	-	-	-	_	
1.8.	Хлорная вода из хлораторной	2,0	-	~	-	-	-	-	-	-
1.9.	Промывка свекло- элеватора и весов для свеклы	2,0	~	-	-	-	~	2,0	-	- <b>3</b>
1.10.	. Сырьевая лабора— тория	7,2	1,0	0,2	-	-		6,0	-	-
1.11	. Приготовление изве- сткового молока для известкования обо- ротной системы	2,0	~	-	-	2,0	-	-	-	-
I. I2	. Известегасильный аппарат	11,0	~	-	-	11,0	-	-	-	-

I	2	3	15	13	14	<b>I</b> 5	16	17	18	19	
	приготовление р <b>аст-</b> вора хлорной извести	5	-	_	-	_	На соплоаппа- раты над водо- отделителем	_	_	_	
<b>T</b> 0	v						после свекло мойки				
I.8.	Хлорная вода <b>из</b> хлораторной	2,0	<b></b> -	-	-	•	В оборотную си стему транспор- терно-моечных вод П катего- рии	-		-	
1.9.	Промывка свекло- элеватора и весов						•				76
	для свеклы	2,0	~		-	~	_"_	1,0	1,0	-	
1.10.	Сырьевая лабора~ тория	7,2	-	-	-	-	В оборотную си- стему вод II ка- тегории 7 %. В хозбытовые сточ- ные воды -0,2%	1,2	1,2	-	
1.11,	Приготовление изве- сткового молока для известкования обо- ротной системы	2,0	-	-	-	-	В оборотную си- стему транспор- терно-моечных вод П категории	1,2	1,2	-	
1,12.	Известегасильный аппарат	11,0	-	_	~	<b></b>	В продукты - 9-8%. В оборот- ную систему вод П категории - I,0%. Потери - -0,2%		1,1	-	

Продолжение приложения 16

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
t.13.	Мешелка песка в известковом отфе- лении	2,0	-	-		-	_	2,0		-
1.14.	Потери в системе оборотной транспор- терно-моечной воды:									
	а) продувка мезго- уловителя си- стемы	2,0	<u>~</u>	-	-	-	-	•	-	-
	б) испарения на ка- гатном поле (гидротранспортер)	0,5	-	-	-		-	_	-	- 77
	в) комплекс соору- жений механиче- ской очистки П ступени	7,0-25,0	-	-	-	-	***	-		-
	r) на отвалах-отстой- никах с транспер- терно-моечным осад- кон	12,0-25,0	-	-	-	-	-	_	-	-

Продолжение приложения 16

1	2	3	12	13	14	<b>I</b> 5	<b>I</b> 6	17	18	I9	
1.13.	Мешалка песка в известковом отде- лении	2,0	~	<b></b>	-	_	В оборотную си- стему транспор- терно-моечных вод II категории	1,0	1,0	_	
1.14	.Потери в системе оборотной транспор- терно-моечной воды:										
	е) продувка меэго- уловителя систе- мы	2,0	-	-	-	-	_ <sup>n</sup> _	1,2	1,2	<del>-</del>	78
	б) испарения на ка- гатном поле (гидротранспортер)	0,5	ma.	-	_	-	в атмосферу	1,0	1,0	Уточняется по расчету	<u>.</u>
	в) комплекс соопу- жений механиче- ской очистки П ступени	7,0-25,0	-	-	•	-	В производст- венные сточ- ные воды Ш категории	1,2	1,2	<sup>11</sup>	
	г на отвалах-отстой- никах с транспор- торно-ноечили осадком	12,0-25,	0 -	-	-	-	В транспор- терно-моечный осадок	1,2	1,2	<sup>#</sup> -	

<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	Увлажнение воздуха для вентилирования свеклы в кагатах	3,0	3,0	-	-	**	-	-	-	-
3	Приготовление раст- воров для склада свеклы	I-I,5	I-1,5	-	-	-	-	-	-	-
4	Промывка свеклорез- ных ножей и свекло- резок	1,2	0,5	-	-	0,7	-	-	-	79
5	Диффузионная установка	110-120+ +75	0-15	<b>-</b>	-	55-60	-	-	-	<b>35-4</b> 0
6	Увлажнение жома по- сле глубокого отжа- тия, направляемого в хранилище	20,0	-	-	20,0	-	-	-	-	-
7	ислые жомовые воды (с жомовых хранилищ)	3,0	-	•	-	-	-	-		-
8	Продувка отстойников жомопрессовой воды	2,0	-	-	-	-	-	-	-	<del></del>

Продолжение приложения 16

Ī	2	3	12	13	<b>I</b> 4	I5	<u> 16</u>	<b>I</b> 7	18	<b>I</b> 9
2	Увлажнение воздуха для вентилирования свеклы в кагатах	3,0	-		-	-	Потери в атмосферу	1,0	1,0	~
3	Приготовление раст- воров для склада свеклы	I-I,5	_	-	-	_	_u_	1,5	1,5	-
ą	премняка свекло- ных ножей и свекло-	1,2	-	~	-	-	В производст- венные сточ- ные воды Ш категории	1,0	1,0	- m
Б	Диффузионная установка	110-120+ +75	-	<del>-</del>	-	75	В диффузионный сок IIO-I2O%; потери -0,I9%; в жом 67%-на жомовые прессы	3,0	3,0	<b>.</b>
6	Увлажнение жома пос- ле глубокого отжатия, направляемого в хра- нилище	20,0	-	₩	-	-	В жом 20%	1,1	I,I	Расход пря неработав- щей жомо- сушке
7	Кислые жомовые воды (с жомовых хранилищ)	3,0	-	~	-	•	В производст- венные сточные воды Ц катего- рии	1,1	I,I	
ម	Продувка отстойников жомопрессовой воды	2,0	<del></del>	-		-	_#_	I I	1,1	

Продолжение приложения 16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
9.0.	Оборотная система маверной воды									
9.1.	Газовые лаверы	41,8	-	-	~	-		-	_	-
9.2.	Приготовление изве- сткового молока для системы	0,2	-	-	~	0,2	-	<b></b>		_
9.3.	Приготовление жлор- ной воды для системы	1,0	1,0	-	~	••	•	-	-	- 🙇
9.4.	Потери на градирне	1,0	~	_	~	-	-	_	-	-
9.5.	Потери с осадком	2,0	-	-	-	-	-	•	-	•••
9.6.	Подпитка системы	1,8	1,8	**	_	_	***	_	-	-

10.0. Оборотная система гидравлического удаления фильтрационного осадка

							e-bottostite	••••	P. 1420 0 - 1	
Ī	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
9.0.	Оборотная система лаверной воды									
9.I <b>.</b>	Газовие лаверы	41,8	-	-	41,8	-	В обор <b>отную си-</b> стему <b>лаверной</b> воды	I,I	1,1	-
9.2.	Приготовление изве- сткового молока для системы	0,2	-	-	-	-	-"-	I,I	I,I	- 00
9.3.	Приготовление хлор- ной воды для системы	1,0	-	-	-	-	_H_	1,1	1,1	<b></b>
9.4.	Потери на градирне	1,0	-	-	•	••	В атмосферу	I,I	I,I	Уточняется по расчету
9.5.	Потери с осадком	2,0	-	~	-		В производст- венные сточные воды Ш категории	I,I	I,I	
9.6.	Подлитка системы	1,8	-	-	~	<b></b>	В оборотную си- стему лаверной воды	1,1	I,I	•

10.0. Оборотная система гидравлического удаления фильтрационного осадка

								продолжения	in inhinitiality	M 40
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
[0.1.	Смыв оседка с вакуум- фильтров ВСХШУ-80-3,75	<b>I6,</b> 0	-	-	•	-	-	***	•	-
[0,2.	Мешалка фильтрацион- ного осадка	<b>60</b> ,5	-	-	•	3,0	••	-	-	-
10.3.	Мешалка песка от продувки аппаратов дефекосатурации	4,0	-	<b></b>	-	-	•	-	-	-
[0.4.	Потери с осадком	5,5	~	-	-	-	<del></del>	~	~	-
10.5.	Потери на отвале- отстойнике	3,0	~		-	-	-	~	-	-
II.	Вакуум-фильтр <b>ы сока</b> I сатурации:									
	БОУ-40-3-IO промывка осадка	13,0	••	-	~	13,0	••	•••	-	

Продолжение приложения 16

I	2	3	12	13	14	Į5	16	17	18	19
10.1.	Смыв осадка с вакуум- фильтров БСХШУ-80-3,75	16,0		-	16,0	-	В мешалку фильт- рационного осадка	- 1,1	1,1	
IO.2.	Мешалка фильтрацион- ного осадка	60,5	•	***	36+16	5,5	В оборотную си- стему удаления фльтрационного осадка	1,1	1,1	
IQ.3.	Мешалка песка от продувки аппаратов дефекосатурации	4,0	_	-	4,0	-	_#_,	1,1	1,1	2
10.4.	Потери с осадком	5,5	••	+	<del>-</del>	-	Потери с фильт- рационным осадком 5,5 %	1,1	1,1	Уточняется по расчету
IQ. 5.	Потери на отвале- отстойнике	3,0	-	-	-	-	Потери на отва- ле-отстойнике (испарение)- 3,0%	1,1	1,1	<sup>10</sup>
II.	Вакуум-фильтры сока I сатурации:						• -			
	БОУ-40-3-10 промывка осадка	13,0	•	-	-	-	В оборотную си- стему удаления фильтрационного осадка 5,5%. В оборотную си- стему вод I кат. гл. корпуса 2,0 (пар). В продукты-5,5%.	1,1	1,1	<b>*-</b>

Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСШУ-40,80 промывка осадка	16,5-22	-	-	-	16,5	<b>2</b> 2,0 -	<u></u>	-	-
L2.Q	Оборотная система незагрязненных про- изводственных вод главного корпуса (1 категории)									
12.1.	Конденсатор вакуум-фильтров	<del>5</del> 8,0	-	•	56	-	-	<u></u>	-	ж.л СВ СП
12.2.	Конденсатор выпар- ной установки и вакуум-аппаратов	520-820		*	<b>500</b> - 800		-		-	_
12.3.	Конденсатор вез- тиляционной су- стемы известе- гасильного азварата	4,3	-	-	4,3	-	-	-	-	_
12.4.	Охлаж <b>дение ба</b> лок изве <b>сткового</b> -обжи- гате <b>льных п</b> ечей	34,5	-	***	34,5	-	-	-	_	_

Продолжение приложения 16

i	2	3	I2	13	14	15	16	17	18	<b>1</b> 9	
	БСХШУ-40-80 промывна осадка	16,5-22	-	<b></b>	-	*	То же, кроме в продукты: II,0-16,5%	1,1	1,1	-	
I2.Q	Обсротная система незагрязненных про- изводственных вод главного корпуса (I категории)										86
ĩ2.I.	Конденсатор вакуум-фильтров	58,0	2	-	-	-	В оборотную си- стему вод I ка- тегории главно- го корпуса	1,5	1,5	Уточняется по расчету	
12.2.	Конденсатор выпар- ной установки и вакуум-аппаратов	520-820	20	-	_	-	_ <del>"</del> "_	1,5	1,5	<b>⇔</b> #−	
I2.3.	Конденсатор вен- тиляционной си- стемы известе- гасильного аппарата	4,3	0,2	-	<b></b>	-	_"-	1,5	1,5	_	
12.4.	Охлаждение балок известково-обти- гательных псчей	34,5	**	_	-	-	_n_	1,2	1,2	<sup>ti</sup>	

Продолжение приложения 16

Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2.5.	Сублиматоры серо- сжигательных печей	20,0	-	-	20,0	-	-	-	-	-
12.6.	Гидрозатворы вакуум- аппаратов	1,5	-	-	1,5		-	-	-	-
I2.7.	Охлаждение кристал- лизаторов последне- го утфеля	25,0	-	-	25,0	***	-	-	-	-
I2.8.	Вакуум-насосы, комп- рессоры, центробеж- ные насосы	82	•	-	82	-	-	-	<del></del>	-
12.9.	Продувка системы	1,0	-	-	-	-	-	-	-	~
12.10	). Потери на градирне	22,0	~	<del>-</del>	-	-	-	-	-	~
12.11	. Хлорная вода	2,0	2.0	_	_	-	_		-	_

_				_			· f - M	,,,,, ,,,,		
Ī	2	3	12	13	<b>J</b> 4	<b>I</b> 5	16	17	<b>I</b> 8	19
I2.5.	Сублиматоры серо- сжигательных печей	20,0	<b>-</b>		-	<del></del>	В оборотную си- стему вод I ка- тегории главно- го корцуса	1.3	1,3	<del>-</del>
12.6.	Гипрозатворы вакуум-аппаратов	1,5	<del>-</del>	-	-	-	-"-	1,0	1,0	-
12.7.	Охлаждение кристал- лизаторов последне- го утфеля	25,0	-	-	-	P40	- n-	1,2	1,2	Рассчиты- вается по тепловому балансу
T2 0	Pawana nasa an									88
12,0,	Вакуум-насосы, компрессоры, цент- робежные насосы	<b>82</b>	-	-	•	-	_#_	1,0	1,0	
12.9,	Продувка системы	1,0		-	-	TI.	В производст- венные сточные воды Ш категории	1,2	1,2	
12.10	"Потери на градирне	22,0	-	-	-	-	В атыосферу	1,25	1,25	Уточняется по расчету
12.11	. Хлорная вода	2,0	-	7	-	-	-"-	-	-	_ <del></del>

Продолжение приложения 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
13.0.	Подогрев крясталля- саторов последнего продукта	4,0	*	-	-	4,0	_		-	***
14.	Уваривание утфелей	0,2-0,5	-	_	-	0,2-0	,5 -		-	-
15.	Разбавление оттека утфеля I иристалли- зации на афинации	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	- 89
16.	Раскачка утфеля последней кристалян- зации	0,5	-	~	-	0,5	-	~	-	-
17.	Пробелка сахыра	1,5	-	1,5	-		_	-	-	-
18.	Стирка фильтроваль- ной ткани	3,0	1,0	-	-	2,0	***	-	-	-
19.	Стирка мешкотары	3,0	1,0	-	-	2,0		_	-	-
20.	випаратуры Модка полов и	4,0	2,0			2,0	-	-	-	-

Продолжение приложения 16

I	2	3	12	13	14	15	16	I7	18	19
13.0.	Подограв кристали- заторов последнего предукта	4,0	-	***	-	-	В оборотную систему вод I категории главного корпуса	1,2	1,2	_
14.	Уваривание утфелей	0,2-0,5	_	-	-	-	В продукт	1,25	1,25	-
I5.	Разбавление оттека утфеля I кристалян- зации на аффинацию	\$,0	<b>-</b>	•••	_	-	<b></b> ₩	1,0	1,0	- 8
16.	Раскачка утфеля Последней кристалли- зации	0,5	-	_	-	-	n_	1,0	1,0	-
<b>17.</b> N	робелка сахара	1,5	-		-	-	_•_	1,25	I,25	-
18. C	тирка фильтроваль- БВ ткани	3,0	-	-	-	-	В про <b>изводст</b> - венные сточные воды Ш кате-	1,5	1,5	Уточняются по расчету
19. 0	тирка мешкотари	3,0	_	_	_	_	гории _"-	I,5	1,5	_"-
	юйка полов и пларатуры	4,0	-	<b>→</b>	-	-	_#_	1,5	1,5	-

Ī	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11
21.	Лаборатория завода химическая	1,0	•	0,5		0,5	-	-		****
22.	Сброс конденсата от паточных баков	I,0	•	-		-	-	-	-	-
	Сборних конденсата мазутного хозяйства	1.0	•	-	-	-	-	~	~	-
23.	Оборотная система незагрязенных сточных вод I категории ТЭЦ:									<u> </u>
23. I.	Маслоожладители турбин типа 2-P-6-35/5М	32	•	•	32	-	-		-	~
23.2.	Возд <b>ухосхладители</b> турбин	56,4	-	-	56,4	-	-	-	-	-
23.3.	Вспомогательное оборудование	8 🕳	•	-	8	-	-	-	_	_
23.4.	Струйные подогре- ватели химочишенной воды	28,2	-	•	28,2	-	-	-	-	-

Продолжение приложения 16

						·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·
1	2	3	15	13	14	<b>I</b> 5	16	<u> 17</u>	I8	19
21.	Лаборатория завода химическая	1,0	-	-	•	-	В хозбытовые сточные воды Ш категории	Į,2	1,2	Уточняется по расчету
22.	Сброс конденсата от паточных баков	1,0	-	-	~	-	-#	1,0	1,0	<del>n</del>
	Сборник конденсата мазутного хозяйства	1.0	7	-	~	•	воли <b>и ка</b> тегорик няе сточняе В промешвен-	I,Q	1,0	<sup>17</sup>
23,	Оборотная система незагрязненных сточных вод I категории Тац;									
23.I.	Маслоох <b>ла</b> ди <b>телн</b> турбин типа 2-P- <b>6-35/5М</b>	<b>32</b> ,	-	-	-	-	В оборотную систему вод I категории ТЭЦ	1.2	1,2	+ <sup>#</sup>
2 <b>3,2</b> ,	Воздухоожладители турбин	56,4	-	_	-	_	-P-	1,2	1,2	_p_
23 <b>. 8.</b>	Вспомогательное оборудование	8	-	~	_	_	_p_	1,5	1,2	- <sup>t1</sup> -
23,4,	Струйные подо <b>гре-</b> ватели химочи <del>шен-</del> ной воды	28,2	~	-	_	-	.1.,	1.2	1,2	_"-

Продолжение приложения 16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
23.5.	Потери на градирне	3.0	-	-	_		_	-	-	
23.6.	Подпитка системы	2,5	2,5	••	-	-	-	-	-	•
23.7.	Хлорная вода	1,0	1,0	•	-	-	_	-	•	_
23.8.	Продувка системы	0,5	<b>₩</b>	-	-	-	-	-	***	- 60
24.	Хлораторная (для хлорирования оборотных вод)	5,0	5,0	-	-	~	_	-	-	-
25.	Оборотная система незагрязненных сточных вод (I ка-тегорин) компрессор ной станции:		-							
25. I.	Компрессоры	10-20	~	-	10-20	-	-	-	-	-
25.2.	Потери на градирне	0,8	-	-	_	_	_	_	_	

Продолжение приложения 16

I	2	3	12	13	14	<b>I</b> 5	16	17	18	<b>1</b> 9
23.5.	Потери на градирне	3,0	-	•	••	_	В атмосферу	_	-	Уточняется
23.6.	Подпитка системы	2,5	-	-	-	-	В оборотную си- стему вод I категории ТЭЦ	-	-	по расчету
23.7.	Хлорная вода	1,0	•	-	-	-	_n_	_	-	
23.8.	Продувка системы	0,5	-	~		-	В производст- венные сточные воды Ш катего- рии	-	*****	_=- A
24.	Хлораторная (для хлорирования оборотных вод)	5,0	-	•	-	~	В оборотные системы	-	-	-
25.	Оборотная система незагрязненных сточных вод (I ка-тегории) компрессорной станции:									
25.I.	Компрессоры	10-20		-	-	-	В оборотную си- стему вод I ка- тегории компрес- сорной станции	-	-	-
25.2.	Потери на градирне	0,8	_	-		-	В атмосферу	-	elline.	_

Продолжение приложения 16

Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
25.3.	Продувка системы	0,2	•	•	40	_	-	-	•	•
25.4.	Восполнение потерь	1,0	1,0	•	-	••		-	-	-
26	Хозяйственно-быто- вые нужды пром- площадки	6,0	-	6,0	-		•	-	-	<b>-</b> 95
27.	Неучтенные расходы	5,0	<b>5,</b> 0	•	•	-	-	-	_	-
28,	Химводоочистка	9,0	9,0	<b>→</b>	-	_	-	-	-	_

Примечание. Уточнение расходов производится в вависимости от типа применяемого оборудования, качества сырья, а также расположения сахарных заводов в различных климатологических зонах.

Продолжение приложения 16

I	2	3	12	13	14	<b>I</b> 5	16	17	<b>1</b> 8	<b>1</b> 9
25, 3.	Продувка системы	0,2	-	-	-	-	В промышленные сточные воды В категории	-	-	-
25.4.	Восполнение потерь	1,0	-	<b>-</b>	•	•	В оборотнур си- стему вод I ка- тегории комп- рессорной станции	<b>-</b>	•	<del></del>
26,	Хозниственно- бытсвые нужны промиловадки	6,0	**	-	•	••	В сточные воды козниственно- бытовых нужц Ш категория—3%. В атмосферу- - 3,0%.	•		** &
<i>2</i> 7.	Неучтенные расходы	5,0	-	-	-	-	В промышленные сточные воды В промышленные	-	-	Уточняется по расчету
28.	Химводоочистка	9,0	-	-	-	-	В промышленные сточные воды  Точные воды  Кертегории —  Замания  Котельную  Точные воды	-		tr

# Примерные физические свойства и химический состав компонентов производственных сточных вод (Ц категории)

न्युटा स्ट्रा	Показатели	Един. Изме-	Компоненты (Ш категори	производствен и)	ных сточных	вод
141		рения	транспор- терно-мо- ечный осадок	жомопрес- васо вода	кислая жомовая вода	СТОКИ ОТ ПРОМЫВКИ ИОНИТНЫХ ФИЛЬТРОВ
Ī	2	3	4	5	6	7
I.	Температура	o <sub>C</sub>	4,5-20 12,5	27,5-55 48,0	<u>3-26</u> 17	3,5-20 14,2
2.	в оде стве Взвещению	иг/л	21494_74360 68535	7 <u>38</u> -2 <u>0832</u> 502I	<u>463-2734</u> 1811	<u>91-165</u> 10
3.	Реакция среды	ед. рН	3,9-6,9 6,I	5,9-7,8 6,8	2,4-5,8 4,0	7, <u>I-7,7</u> 7,5
4.	Cynon octator	n/in	<u>3941-14264</u> 6938	<u>2315</u> –9799 5053	2477-1020I 5120	<u>1113–3101</u> 2034
₽.	Потери при прокапивании	мr/л	3585-12779 6025	2074-9065 4507	<u>2241_9446</u> 4569	964 <u>1901</u> 1316
6.	Окисляемость. пермажгенетная	ur/n	<u>852-4580</u> 2365	<u>542-1011</u> 734	704-5904 2054	<u>112-231</u> 176
7.	EIIK zoznece	ur/1	4148-17696 III27	1288-3360 2467	3020-12972 7169	235-477 3/1
8.	XIIK	mr/1	564I-230I0 1449I	<u>1867-5123</u> 3605	4880-20926 11589	
9.	Общий врот	ת/תא	13.6-37.4 27.5	26,9-71,8 47,7	31,2-90,5 62,5	20,5-519 258
10.	Авоторганиче- ских соедине- ний	иг/л	<u>10,9-29,9</u> 22,0	21,5-57,4 38,0	25-72,4 50,0	<u>1-25.3</u>
II.	Аммивк и соли амония	mr/n		6,9-22,2 12,5	8-23,2 16,0	<u>25-635</u> 316
12.	Сульфаты		69,2	<u>5,2-90.3</u> 70,2		<u>24-197</u> 94
13.	Фофаты	MP/N	2,I-I5,3 5,4		2-7,5 4,3	0,5-2,5 I,2
14.	Хлориды	Hr/z	33.I-272	22,4-133	28-140 53.5	42-552 297
<b>T5.</b>	Caxap		0,02-0,1	•	•	•

				that.	II категорин	
<b>74</b>	변분성(mag 발표도— 그 ·			<b>،و</b> د.ب	пода от продувки турбокомп- овосоров	и мешков салфеток вода от
j,	**************************************	<b>*</b> ≅		j, 41.5)	10	<u>II</u>
ŗ,	Turningian		19.7	24 10 (1)	<u> 15-18</u> 17,5	<u>32-59</u> 39,5
2.	MENTANDA MARKANDA MAR	)	M1-1002	<b>DESUG R<u>D074</u>)</b> Traspent		<u>298I-4I23</u> 3308
3.	Рожини ыдиры	Ni ne	7.7.7	ក្រាវក ភ <u>ា</u> នាវិ	6,5-8,7 7,5	7,6-8,8 8,4
4,	Сужой пианали	)lk a	0'0 101' 	4/10 1/10 <u>14</u> 11/14	<b>274</b> -907 <b>54</b> I	<u>17269–47967</u> 26367
5.	Потори мая прокажимания	<b>1</b> (1) 4(	and but	ADMTRANS HORN	<u>39-164</u> 101	<u>16994-47007</u> 21216
6.	ORMODINAMIOUMO Matematemagor	141 F1(	jva 4), Tāri	1984- <u>4760</u> 2048	<u>24.7-77.4</u> 94,4	<u>623-3832</u> 1648
7.	EIR nomine	<b>м</b> х•/н	AM Rou ati	16:40 <u>24650</u> 16:41	54,4-17I 74,8	3490-26412 4520
8.	XIIK	Mayar	nen lind	7 <u>1140-34384</u> 317/19	61-199 89,4	<u>4740-37120</u> 13217
9.	Общий апот	אנ∕יגא	如" "广风"	) <u>TV 5 485</u> P:16	3,5-6,5 4,6	7,2-6I 46,9
10.	Авот органичо- ских соедино- ний	му./Эг	D.C. M.H T.H	186 Na <b>7973</b> 88	<u>0,2-0,34</u> 0, <i>2</i> 8	0,2-0,34 8,8
II.	Аммиак и соли вммония	וג/יגא	10.3 h-70	110.7-124 60,2	4,3-7,8 5,6	7,4-62,4 47
12,	Сульфаты	ונ/ינא	ard Ton-Hov	0,4 <u>-0</u> ,6	<u>14–100</u> 66	<u>8-93</u> 63
I3.	Фосфаты	мг/л	<u>0-0</u> 4,3	3,1 <u>-6</u> ,9 2,4	<u>0-5,8</u> 2,I	<u>0-3,I</u> 2,0
14.	идидолХ	мг/л	16.2:137 47.5	24.3-14I 67.5	20,4-124 42	11.7-126 44
15.	Caxap	мгДл	0-0,05	0,09-4,I 0,91	•	0,7-3,7 2,0

MY.	17	Един;	Компоненты	сточных вод 1	категории	د همینسینیمود پیشنگان کاده نیمه مانین مداد که میکند. محمد میشند نیمه مانین کاده کمان میشند نیمه میشند است.
nn	Наименовани <b>е</b>	-вися пинад	вода от мытья полов и аппарату- ры		СТОКИ ИЗ ХИМВОДО- ОЧИСТКИ	вода от гидрозо- лоудале- ния
Ī	2	3	15	13	14	I5
I.	Темпер <b>атура</b>	Do	30 <u>-42</u> \$7	<u>87-99</u>	<u>18-26</u> 21,4	6,5-17 12,5
2.	Взвеш <b>енные</b> вещества	мг/л	<u>3124-5263</u> 4134	126 <u>-972</u> 566	69 <b>-223</b> 194	11286-43821 31540
3.	Реакция среды	ед.рН	7 <u>.3-8.I</u> 7,8	8,0-10,6 8,3	7,6-8,I 7,8	6,5 <u>-7,1</u> 6,8
4,	Сухой остаток	мг/л	<u>1221-15762</u> 11135	<u>124–598</u> 258	704-2188 1615	464 <u>1806</u> 1014
5.	Потери при прокаливании	ML\I	985- <b>I</b> 5038 <b>I</b> 076 <b>I</b>	<u>84,8-36,7</u> <b>80</b>	379-1175 1003	263 <u>-</u> 1097 554
6.	Окисляемость перманганатная	мг/л	194 <u>821</u> 343	38,4-46 41,5	129 <u>-198</u> 158	<u>178-744</u> 423
7.	ЕПК полнов	MIT/TR	317-1412 594	21 38-2 <u>1</u>	394 <u>-</u> 58 <b>5</b> 494	447- <b>1915</b> 1170
8.	XIIK	MIC/IL	<u>388-1731</u> 698	<u>40-65</u> 53	480 <u>-704</u> 592	<u>510-2172</u> 1280
9.	Общий азот	MT/R	<u>3.7-25.2</u> 22,2	0.98-7.7 4.4	3 <u>.7-10.4</u> 7,9	<u>5,I-23,8</u> I6,6
10.	Азот органиче- ских соединений	мг/л	0,2- <b>1,3</b> 1,1	0.15-0.4 0,2	0,2-0,5 0,3	0,3-1,2 0,8
II.	Аммиак и соли аммония	Mr/JI	4,5-30,6 25,8	1,2-9,4 5,4	4,5-12,7 9,7	6,2-29 20,2
12.	Сульфаты	мг/л	<u>6-86</u> 55	<u>0_19</u> 7	38-319 116	II-IOI BI
13.	Фосфаты		I,I	2,1	0-4,I 2,8	0-7.2 4,I
I4.	Хлориды	мг/л	<u>18,4-121,8</u> 40,8	<u>12-88</u> 22,5	2 <u>1,1-130</u> 101	<u>13,3-93</u> 50,8
<b>I</b> 5.	Caxap	мг/л	- Allen	•	-	-

Продолжение приложения 17

iele		Един.	Компоненты	сточных вод П	категории	
nn		емен рения	сток <b>и из</b> лаборато- рии	выпарки выварки отоки от	ножей фузионных мойки ре- стоки от	стоки от промывки пульполо- вушек
<u>I</u>	22	3	16	17	18	I9
I. 7	Гемпература	°C	<u>38-49</u> 41,5	<u>82-94</u> 87	<u>36-52</u> 41	<u>32-57</u> 49
	Завешенные Зе <b>ще</b> ств <b>а</b>	мг/л	40 <u>286</u> 154	<u>576-92I</u> 755	<u>339-576</u> 473	<u>523-1212</u> 894
3. F	еанция среды	ед, рН	6,9-7,2 7,0	7,0-7,4 7,15	6.7-7.4 7.I	6,I-7,2 6,7
4. 0	ухой остаток	мг/л	602-1639 1018	<u>1195–1877</u> 1554	574-2185 1536	559 <u>2102</u> 1435
	рок <b>аливании</b>	мг/л	<u>409-1031</u> 675	927-1120 1071	<u>388-1586</u> 1180	<u>374–1603</u> 1076
	атоомеккоих кантаначнамор	мг/л	<u>131–285</u> 2 <b>32</b>	624-895 7 <b>6</b> 7	<u>137-385</u> 266	<u>122–353</u> 248
7. E	ПК полнов	MT/N	<u>327-653</u> 509	1306-1721 1505	<u>345-711</u> 532	<u>233–68I</u> 474
8. X	IK	мг/л	<u>384-771</u> 612	<u>1680-2224</u> 1940	<u>466-972</u> 724	<u>323-948</u> 648
9. 0	бший азот	мг/п	2.4-12.2 9,9	<u>5,2-19</u> 13	3,7-18,6 9,0	5,5-20,7 I2,2
IO. A	зот органиче- ких соединений	mr/n	0.4-I.8 I.5	0,2-1,0 0,7	0,5-2,8 1,3	0,8-3,I 2,2
	икоо и явимм миония	мг/л	2,6- <u>13,3</u> 10,8	6,4-23,I 15,7	4, <u>I-20,2</u> I3,8	6-22,4 I5,5
I2.C	ульфа <i>ты</i>	мг/л	<u>6-84</u> 53	8,4-93,6 63,3	4,4-87,6 64,8	4,I-86,6 63,3
I3. <b>⊈</b>	ит в фос	mr/x	<u>0-6,2</u> 3,5	0-8,5 5,4	0,I-I,7 0,8	0,15-1,65 0,74
14.X	чтидок	мг/л	18,6-112 41,4	23,4-122 43,7	<u>14-126</u> 45	<u>I2-I27</u> 46,6
I5.C	ахар	мг/л	-	-	-	<b>-</b>

Примечание: В числителе даны пределы колебаний показателей состава воды, в энаменателе - их средние эначения, указывающие, какой концентрации более близки эти показатели.

Приложение 18
Рекомендуемое
Примерные физические свойства и химический состав
поннонентов источников водоснабления, загрязненных
сточных вод (I и п категорий)

		Вдин.	Источник	водоснибиени	TS	Сточные за	грязненные	воды		
1227	Попаватели	POME-	речная	речная прудовая		<u>1 категори</u>	1 категория		П категория	
		рения	·		анская	от конден- саторов	от охлаж- дения оборудо- вания	до очистки	после очи- стки на радиальных отстойниках	
1	22	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Температура	°C	0,3-21 9,2	<u>1,5-22</u> 10,4	6-II 7,7	43-45 44	15,3-64 30,6	5,5-32 13,75	- or	
2	Взвешенные вешества	мг/л	14,4-104 43,3	9,9-141,4 48,6	<u>0-29,6</u> 5,4	28,6-213 81,5	-	2059-97 <b>1</b> 5 5559,8	494-32 <b>1</b> 0 2527	
3	Реакция среды	ед. рН	6,5-8,3 7,4	<u>5-8,7</u> 7,3	7-7.8 7,2	7,2-8,8 7,7	<u>6,5-8,8</u> 7,2	<u>5,5-6,9</u> 6,55	6,5-8,11 7,2	
4	Сухой остаток	мг/я	<u>132-652</u> 412,2	158-647 379,1	120-788 416,9	261-1338 344,2	_	<u>1321-4376</u> 2608,5	360-3820 1195	

Продолжение приложения 18

<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Потери при прокаливании	мг/я	<u>21,4–366</u> 199,8	42 <u>-425</u> 226,6	20,4-336 100,5	8 <u>1</u> ,6-109 92,1	-	1164 <u>3688</u> 2238	-
б	Окисляемость перманганатная	мг/я	8,8-55,8 21,5	14-108.6 49.9	8.7-II.2 9,7	-	-	155 <u>-740</u> 450	-
7	ЕЖ полн.	мг/л	12,1-76,8 29,5	<u>19,2-149,3</u> 68,6	<u>1-3,0</u> 2,0	47-452,0 178	5 <u>I,4-344</u> 170,4	544-3180 1992	<u>407–3600</u> 1730
8	XUK —	мг/л	15,1-96 36,9	24-186,6 85,8	<u>15-19,2</u> 16,7	55,8-534 211,6	60,9-99,3 80,1	596-5298 2305	595-4770,2 2180
9	Обший азот	мг/л	0-3,2 0,36	11,3 9,9-13,9	-	-	-	-	I02
10	<b>Азотоорганиче</b> - <b>ские</b> соединения	нг/л	<u>0-1,8</u> 0,2	0-1.5 0,1	0	<u>0-2,0</u> 0,3	следы	<u>0-<b>Q3</b></u> 0,2	-
II	Аммивіс и соли виновия	мг/л	<u>0-1,8</u> 0,2	12,7-15,9 14,3	0	-	0,02		-

Продолжение приложения 18

Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
12	Суяьфеты	мг/я	1,6-80,8 25,7	<u>0-54,3</u> 13,9	4,6-256,3 85,9	-	<u>0-0,75</u> 0,037	-	-
13	<b>Фосфаты</b>	мг/л	0-5 1,4	<u>0-I0</u> 4,2	<u>0-3</u> 2	<b>-</b>	<u>0-9,8</u> 4,9	0,5-10,0 5,2	-
14	Хлорицы	мг/ж	4-108,4 31,3	4-112,2 38,7	4-60 24,6	-	<u>10,4-13,4</u> 11,9	49,1-51,1 50,0	~
[5	Сахар	Mr/X	~	-	-	•	~	2,0	- 6

Примечание. В числителе указаны пределы колебаний, а в знаменателе - средние показатели.

#### Приложение 19 Обязательное

#### HEPRYSHL

#### технологического оборудования, устанавливаемогона открытых плошедках

Наименование оборудования	Примечание
I	2
Вентиляторы складов свеки	жедовая жеря жи
Водобои и гидр <b>омониторы для</b> смыва свеклы	TO MO
Пробостборники сырьевых лабораторий	to re
Известково-газовые печи	TQ MS
Конденсаторы барометрические	LO ME
Лаверы, ловушки и виндфияши сатурационного газа	TO MS
мешалки формалина.	TO MO
Холодный дефекатор	TO MA
Вертикальный предлефекатор конструкции УкрНИИпродмаш	на заводах Украины, Кыргызстана, Казахотана,
Ленточные конвейеры подачы известняка и угля	Грудин , Армании , Молдовы ,
Дробилки, питатели, грокоты известняка и угля	Дитви, Воларуси,
Пульсирующие шиберы на гидротранспортере	Краснодарского, Ставропольского краза; Северной Осетии, Чечено-Ингушетии.

Приложение 20 Обязательное

#### Количество устанавливаемого резервного оборудования

Наименование оборудования	Количество резервного оборудования
I	2
Буртоукладчик	I на кажцые 5 расотающих
Свеклонасос	I
Свеклорезка	I на каждую диффузионную установку
Подогреватель циркулирующего сока	ı ]
Подогреватель диффузионного сока	Резервные подогрева- тели при установке секционных подогре-
Подогреватель преддефекован- ного сока	вателей не преду- сматривать
Подогреватель сока перед 1 фильтрованием	ı
Подогрев <b>атель сока перед</b> П <b>сат</b> уриров <b>анием</b>	1
Дисковый фильтр	[ на группу из 5 и менее расотающих
Фильтры: листовые саморазгру- жающиеся, типа ФПАКМ, патрояные	по паспортным данным завода-изготовителя
Бакуум-фильтр сгушенного осадка сока I сатурации	]
Центрифуга	I на группу из 5 и менее расотающих
Гипроциклон известкового молока	1 на группу
Насосы	I на группу соответствую- шего назначения

	2
Компрессоры и вакуум-насосы	I на группу соответствую- щего назначения
Вибросито	1
Пресс, вертикальный для жома	I на группу из 5 и менее работающих
Резерв по оборудованию вод- ного хозяйства, отопления, вентиляции и энергоснабжению	В соответствии с действую— шими нормативами по соот- ветствующим разделам проекта

Примечание. Количество резервного оборудования дано для технологической схемы в однолинейном исполнении по тракту подачи свеклы, дефекосатурации, выпарной станции.

#### Приложение 2I Обязательное

## Нормы величин проходов для обслуживания технологического оборудования и ширина лестниц

Наименование	Характеристика проходов и лестниц	Размеры мм
I	2	3
I. <u>Оборупов</u>	ание	
Главный гидравлический транспортер	Проход с левой стороны по движению свекловодя— ной смеси в подземной части гидравлического транспортера	700
Галерея главного гидравлического транспортера и конвейера отжатого жома	Средний проход между гидравлическим транспор- тером и конвейером отжа- того жома	1000
Свеклорезки	Расстояние между высту- пающими частями свекло- резок в зоне обслужи- вания	1000
Вакуум-фильтры, дисковые фильтры	Расстояние между высту- пающими частями при расположении фильтров:	
	на общей продольной оси	1000
	рядом (продольные оси параллельны)	1500
Фильтры, листовые саморазгружающиеся, типа МИАМ, патронные	Расстояние между вы- ступающими частями двух фильтров	1000
Наклонные и верти- кальные отжимные прессы для жома	Расстояние между высту- пающими частями двух прессов	1000
	Расстояние между высту- пающими частями пресса и стеной	1000

I	2	3
Центробежные насосы	Расстояние между выступаю- шими частями двух рядом расположенных насосов	700-800
Дефекосатурация	Ширина плошадки перед аппаратами дефекосатурации	2500
Выпарная установка	Ширина плошадки перед фронтом выпарных аппаратов	3000
Вакуум-аппараты	Пирина площадки перед фронтом вакуум-аппаратов: при однорядном расположении при двухрядном расположении (между рядами) не менее	3000 4000
	Расстояние от верха аппарата или ловушки от выступающих частей кровли или низа фермы	500
Центрифуги	Фронтом центрифуг:	
	при открытых консольных. площадках	2000
	при наличии стен здания перед фронтом центрифуг	2200
Оборудование, сантехническое, водного хозяйства	Принимать по соответствую- шим общесоюзным или отрас- левым нормам	
Шитовые устройства постов управления, устанавливаемые на производственном участке	Вблизи управляемого участка	В соот- ветствии с обще- соозными нормами и прави- лами
Конвейеры: ленточные, грабельные, вибра- ционные	Расстояние между высту- пающими частями двух параллельно устанавли- ваемых конвейеров	1000
	То же, но закрытых по всей трассе жесткими или сетчатыми ограждениями	700